

تأتى فلسفة العمل الأثرى في القاهرة التاريخية من الإحساس بأن هذه المدينة الفريدة تكونت وتشكلت عبر أزمان لها طعم المجد، فتجاورت فيها العواصم، الفسطاط والعسكر والقطائع، وقاهرة المعزثم قاهرة القرن التاسع عشر وصولا لقاهرة الحاضر، المليئة بالزخم التراثي والثقافي البراق مما أوجب التعامل مع كل أشكال المتاعب التي أثقلت كاهل القاهرة من تعديات الزمن والإنسان، والحياة التي ضغطت بإلحاحها في طلب الرزق على الفرد ليجور على ما خلفه التاريخ من آثار عبقرية شهدت امجاداً في زمن كان الإبداع فيه يعنى الحياة، وتهدف الفلسفة التي تتبناها وزارة الثقافة إلى إظهار القيمة العليا للأثار التي تحويها من خلال نظرة عصرية تخص المدينة بكل تاريخها المعماري المتباين فكان العمل من خلال دراسات مصرية منعمقة للواقع الأثرى بالمدينة بجانب الخبرات الدولية التي تكاملت مع المنهجية المصرية للحفاظ على التراث الإنساني.

فاروق حسني وزير الثقافة ألن من يعمل بالحفاظ على التراث الإنساني يجد على عائقه مسئولية ثقيلة، 
تلك المسئولية المتمثلة في كتابة التاريخ من خلال الذود عن ذلك التراث وحمايته، 
وإيصاله سليماً للأجيال التالية، والقاهرة التاريخية تعد من أجمل وأغنى المدن 
التاريخية بموروثها الثقافي والمعماري، فهي ملتقى الحقب التاريخية الإسلامية 
الزاهرة، وحاضرة المسلمين العامرة، ومن هنا تثقل المسئولية فحين نتعامل مع مثل 
تلك القيم النادرة والكنوز الباهرة فنحن لا نتعامل فقط مع الحجر بل نتعامل مع 
تراث معنوي إنساني نتعامل مع حياة مجتمع ومستقبله، فكان مشروع تطوير القاهرة 
التاريخية، والذي ليس الهدف منه إصلاح وترميم العباني التراثية فقط بل رسم 
مستقبل مجتمع متفرد بتقاليده وأصالته، ونشر الوعي الثقافي بين طوائفه، والعمل 
على تحسين ظروف إعاشتهم لينعموا بما ورثوه من قيم فنية وعمرائية أصيلة تعبر 
عن أصالة هذا الشعب المعطاء ذي التاريخ العربق.

آ.د. زاهی حواس

الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار

# محمر (النهضة

ول قد يكون اختياري لهذا العنوان غربياً بعض الشيء ولكن سيتضح معناه لاحقاً حيث آكتب هذه المقدمة وأنا على متن الطائرة عائداً من باريس بعد تمثيلي لمصر عضواً بالوفد الرسمي للمعرض الذي أقيم في منظمة اليونسكو عن الحملة الدولية لبلاد النوبة بين الأمس واليوم والنجاح الذي تحقق من وواء تنظيم المعرض .

أما قصة العنوان الذي اخترته فتبدأ من مايو عام ١٩٩٨ عندما دعا السيد فاروق حسني وزير الثقافة السيدة الفاضلة سوزان مبارك لعضور ورعاية اجتماع هام جداً يخمى القاهرة التاريخية وذلك بعد انتهاء المجلس الأعلى للآثار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من إعداد دراسة عامة عن المدينة التاريخية وأهم مشاكلها والتوصيات بالحلول وكنت حاضراً لهذا اللقاء لتسجيل كل ما دار به ولاحظت درجة الحماس الذي بدا على وجه سيدة مصر الأولى في ذلك الاجتماع وأدركت أن هناك تغييراً كبيراً سيطراً على هذه المدينة الرائعة، وما هي إلا أيام وكان هناك اجتماع آخر ولكن هذه المرة برئاسة السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية وحضر الاجتماع جميع الوزراء المعنيين بمشاكل هذه المدينة التاريخية والتي نالها الإهمال وغلبت بمشاكل هذه المدينة التاريخية والتي نالها الإهمال وغلبت عليها المشاكل لأكثر من ماثة وخمسين عاماً كان آخرها زلزال ١٩٩٢ والذي أجل حينها جميع مخططات وزارة الثقافة لمواجهة المصير المحتوم الزلزال والذي نجحت فيه نجاحاً تؤكده جميع النتائج فلم تخسر مصر بعد أحداث الزلزال أثراً واحداً من مائتين واثنى عشر آثراً أصيروا من جراء زلزال ١٩٧٢ وسيسجل التاريخ لمصر في هذه الفترة قدرتها على السيطرة على نتائج هذا الزلزال المرير .

أما باقي القصة فكانت في المتابعة المستمرة وانطلاق شرارة العمل بالمشروع من خلال لقاءات متتالية بمكتب المبيد الرئيس للاطلاع على المخططات ومناقشتها وبالفعل بدأت ملاحم العمل في عدة منظومات فبدأت أعمال نفقي الأزهر وأعمال محور شارع جلال وعلى نفس المنوال بدأت عمليات إنقاذ تراث هذه المنطقة الرائعة .

كما أتذكر يوم أن قامت سيدة مصر الأولى بافتتاح مقر مشروع القاهرة التاريخية بقلعة صلاح الدين في سيتمبر ١٩٩٨ واجتماعها بالقاتمين على العمل في هذه المدينة ومتابعتها المستمرة للنتائج مما كان له أكبر الأثر في تطور العمل بصورة مستمرة في المشروع.

ثم تأتي اللحظات التي يفتتح فيها السيد رئيس الجمهورية نفقي الأزهر ليخففا عن كاهل المدينة التاريخية عب، المرور الكثيف بها ويساهمان هي تخفيض معدلات التلوث بها، ويجدها الرئيس فرصة ليستعرض مخططات وزارة الثقافة لتطوير المدينة التاريخية ... وكان الا جتماع الأخير الذي عقد بمكتب السيد الرئيس خلال شهر أكتوبر ٢٠٠١ليتابع بنفسه تفاصيل العمل الجارى هناك .

تلك ملامح القصة ولكن العمل التفصيلي داخل المدينة التاريخية كان مثار جدال ونقاش ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي فالعالم يسأل عما يحدث بداخلها وما مدى تأثير سرعة عجلة العمل على عمليات الحفاظ والصيانة، ومن يومها وأصبحت القاهرة التاريخية وجهة ومقصدًا لكل خبراء الحفاظ والصيانة الدوليين يتابعون من الموقع ما يحدث على أرض هذه المدينة الرائعة، ويأتي على رأس المتابعين منظمة اليونسكو، فكانت هناك بعثة للتقييم عام ٢٠٠١ ثم مؤتمر دولي في مارس ٢٠٠٢ جمع كل المتخصصين على مستوى العالم، ولعل الشهور الأولى من عام ٢٠٠٥ شهدت بعثتين هامتين جداً أولاهما هي السيدة / فرانسواز ريفيير مساعد المدير العام لليونسكو والتي أمضت يوماً كاملاً داخل أسوار المدينة التاريخية تتعرف عن قرب على تقاصيل العمل ومراحله والتنوع الرهيب في المشاكل التي تحاصر آثار المدينة التاريخية والدراسات والحلول الغير تقليدية من الجانب المصري للسيطرة عليها واستوقفها كثيراً مشروع إنقاذ منازل السادات الوفائية إذ قائت بالحرف الواحد وإنه مشروع إنقاذ معابد فيله داخل القاهرة التاريخية، نظراً للتشابه الشديد بين المشكلتين، ولكن في فيلة اجتمع العالم لإنقاذه، واليوم مصر يخبرانها تقوم بإنقاذ هذا الأثر الرائع، ثم خبير اليونسكو السيد فليمنج ألوند الذي أمضى مدة ثمانم متواصلة في متابعة ومناقشة كل تفاصيل العمل .

ثم كانت كل نتائج هذه المتابعات وكل التقارير التي أعدها الخبراء عن مصر مثار الحديث خلال القداء الرسمي الذي أعدته منظمة اليونسكو للوفد المصري وحضره من اليونسكو السيدة فرانسواز ريفيير والسيد منير بوشناقي مساعدا المدير العام والعديد من مديري الإدارات في منظمة اليونسكو وقد أتفقوا جميعاً بإسم منظمة اليونسكو على أن يطلقوا على ما يحدث من عمليات حفظ وصيانة لآثار مصر شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً " عصر النهضة" .

وإذا كان هناك فضلٌ فهو للسيد الرئيس والسيدة حرمه حيث لم تشهد آثار مصر وتراثها على مر العصور حماية وصيانة وإهتماماً وتشييد مناحف كما شهد عصر الرئيس مبارك، وعلى من يرغب التأكد من ذلك فعليه إعداد دراسة مقارنة في مجال الآثار بها حدث في العهود الماضية وما حدث في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ، وأعتقد أن أكثر تتويج لهذه الفترة الرائعة في عمر التراث المصري هو مشروع تطوير أكبر وأقدم مدينة تاريخية في العالم ثم مشروع إنشاء أكبر متحفين في العالم، المتحف المصري الكبير بالجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة .

ولعل اختياري لهذا الموضوع تحديداً للتناول في افتتاحية كتاب منزل الست وسيلة يرجع إلى أن هذا المنزل كان آحد المحطات الهامة لجميع الخبراء في تقييم ما يحدث في المدينة التاريخية وسجل زيارات المنزل شاهدٌ على ذلك ،

أما عن المنزل نفسه فهو بحق قصة تجاح رائعة للمصريين وتحديداً في سيمفونية الثقاء عناصر الخبرة بالشباب الطموح الراغب في إنجاز أعمالُ رائعة لوطته الحبيب .

فعلى مدار أكثر من ثمانين عاماً لم يجرؤ أحد حتى على التفكير في ترميم منزل الست وسيلة، فمشاكل المنزل كانت أكبر من أن يواجهها أحد ولكن لم يكن الاستسلام ممكناً لذا كان القرار بضرورة العمل في مشروع ترميم هذا المنزل مهما كانت العقبات فمدخل المنزل اختفى والقاعة الكبرى انهارت وتحول المنزل إلى مقلب للقمامة بحكم انخفاض منسوبه عن المنطقة المحيطة واشتعلت به النيران أكثر من مرة وتحول إلى أحد أهم الأوكار لإخفاء المخدرات حيث أن موقع المنزل بمنطقة الباطنية والتي كانت أهم مركز للمخدرات في مصر عامة.

تلك كانت نظرة عابرة لمشاكل هذا المنزل، ولكن القرار كان بضرورة الدراسة ويده العمل، وبالفعل بدأت الأعمال في نهاية عام ١٩٩٩ ويداية عام ٢٠٠٠ ولم نكن متأكدين وقتها من النتيجة النهائية خاصة وأن العديد من الملامح قد اختفت و كانت لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا كمصريين في حتمية المواجهة وأن نتحدى كل الظروف خاصة وأن بالمنزل ميزات فريدة تميزه عن باقي المنازل والبيوت الإسلامية آلا وهي الرسومات الجدارية. ولا أبالغ إذا ذكرت أن دراسة عناصر هذا المنزل تطلبت البحث في الأرشيف العام بفرنسا وتحديداً بمدينة باريس وتحقق لنا الهدف بالعثور على العديد من الأدلة الرائعة التي قادتنا إلى النجاح في فك طلاسم ورموز هذا المنزل الرائع، ثم كانت البدايات الحقيقية للعمل بعدها من تكانف رائع لأجهزة وخبراء مشروع القاهرة التاريخية واستشاريها والشركة المصرية المنفذة للمشروع والتي تعد إحدى المصرية لاكتساب الخبرة ومنابعته الدائمة للعمل بالمواقع وأذكر له زيارته للمشروع مرتين خلال فترة التنفيذ يرافقه الأستاذ الدكتور زاهى حاس أمين عام المجلس الأعلى للآثار والسيد فاروق عبد السلام المحرك والدينامو والجندي المجهول في هذا المشروع .

ويتقدم المشروع يوماً بعد يوم ونعثر على كل اللوحات الجدارية التي نزعت من المنزل لعشرات السنين في غياهب المخازن ونعيدها إلى جدرانها لتتغنى بها، ويتباهى المغزل بنفسه أكثر فأكثر باحتوائه على قاعة نادرة لا تتكرر في منزل آخر ، ولا تتوقف مفاجات هذا المنزل عند هذا الحد بل تقود الأعمال الجادة والمخلصة إلى الكشف عن العديد من العناصر الأثرية الهامة جداً والتي تمثل إحداها أهم اكتشاف في الآثار الإسلامية خلال السنوات الأخيرة وهي تلك اللوحة الجدارية الضخمة التي طمست معالمها منذ زمن بعيد واختفت لتعود لتزين صور هذا المنزل الرائع والتي تمثل مدينة اسطنبول .

ولكي نستكمل عناصر التجاح بالمشروع فقد أعيدت حارة الست وسيلة والمنطقة المحيطة بها إلى سيرتها الأولى لتعيد إلى الأذهان قصة موقع رائع كما كان في القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين ولتكون نموذجاً جديداً يتكرر عما قريب في كل أنحاء المدينة القديمة. ولا يمعنى إلا أن أقدم تحياتي لكل من بذل نقطة دم في هذا العمل الرائع وأعود وأكرر حقيقة أثنا في عهد الرئيس مبارك تعيش بحق عصر النهضة.

## أيمن عبدالمنعم

المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية





السنازل الإسلامية في الفاهرة

#### مقدمة

تزخر القاهرة بعمرائها الجميل والذي امتد عير سنوات عمرها الذي تجاوز الألف عام وهذا العمران ما هو إلا انعكاس لمجتمع متحضر راق ويحتوي على عناصر مختلفة من نماذج معمارية متميزة والتي تكون النسيج العمرائي للمدينة ولعل أهم تلك النماذج البيوت وبيوت القاهرة لها مذاق خاص فهي متفردة في الشكل والتكوين والتي تختلف عن مثيلاتها في المدن الإسلامية الأخرى وإن اشتركت في بعض العناصر ، هذه البيوت تعكس براعة معمارية فذة وقيما جمالية عالية فالبيث نجد قيه السكون والراحة والظل الظليل والهواء العليل وذلك يعكس تطويع المعماري للبيثة المحيطة والثي استغلها لمصلحة رفاهية أهل البيت ونعل أهمما يميز بيوت القاهرةهو احترام الخصوصية وتقديسها فالبيت القاهري يكفل لقاطئه درجات مختلفة من الخصوصية تتدرج حسب الحاجة بدءا من المدخل والذي تجدله بابين الأول على الشارع والثاني بين الدركاه والدهليز الداخل ليكفل للمكان خصوصية مبكرة ويسمح لأهل البيت بالتعامل من خارج البيت وداخله في وقت واحد وبعد المدخل المنكسر نجد الصحن الجميل والذي ينير البيت من الداخل والذي يطوع به المعماري حرارة الصيف ليحيلها إلى تسيم

عليل ويزيل أذى أشعة الشمس ظلال وافرة به وفي الصحن لا نجد سوى مشربيات تطل عليه تحجب من خلفها اسرار البيت وأهله وتسمح لهم بإطلالة برون منها الضيف القادم دون أن يراهم ، ولعل من النادر أن نجد مكان السلالم المؤدية للأدوار العليا ظاهراً ومكشوفاً بل إن تلك السلالم تعظى بتخطيط ذكي مدروس بعيد عن الغرباء ونادراً ما نجد سلماً واحداً يصل لكافة الأدوار إذ أن كل سلم يصل إلى مكان ولا يستمر لمكان آخر بل يتم الانتقال افقياً إلى سلم ثان مما يكل سلم ثان مساولة للمنول بسهولة على الغرب، في التجول داخل المنزل بسهولة

ولبيت الست وسيلة مذاق خاص إذ أنه ظل طوال هترة من الزمن مهجوراً ومتروكاً وحار هيه علماء الآثار وكان أمامهم غامضاً لما ينقصه من أجزاء أساسية ولم يبخل جهاز مشروع القاهرة التاريخية بالعمل والجهد المبذول لإحياء بيت نادر من بيوت القاهرة العامرة وإعادته لمنزلته الرفيعة التي يستحقها محققاً بذلك إضافة ثقافية متميزة في منطقة إشعاع ثقافي حضاري كانت يوماً من الأيام مرتعاً لتجارة المخدرات وصارت إحدي مراكز النهضة الثقافية في القرن الواحد والعشرين.






## تطور المنازل في مصر

#### منازل القسطاط ،

كانت البيوت في الفسطاط رغم اختلاف تقاصيل تصميماتها ومساقطها الأفقية تتقل إلينا أحساساً بالتجانس من حيث العناصر المعمارية ، حيث أنها كانت تتألف من عدة وحدات مخصصة للسكن والمعيشة اليومية أهمها وحدة الاستقبال التي تتكون من فتناء مربع مسقوف يقام في أحد جوانبه أو الجوانب الأربعة إيوانات مخصصة للجلوس تطل على الفناء وكانت تحتوي أحياناً على ملاقف للهواء ومقاعد للجلوس وسلسبيل وناهورة ، كما كانت مداخل هذه البيوت منكسرة بزاوية فاثمة حتى تحافظ على خصوصية أهل البيت المقيمين بداخله وتخفى ما بداخل الدار عن السائرين في الطريق ، كما زودت أيضاً بعض هذه الدور بممرات داخلية تمكن أهل الدار من التنقل بين أجزاء البيت المختلفة دون المرور بالفناء الأوسط المكشوف للحفاظ على خصوصية القاطنين في الدار في أثناء وجود زوار موجودين بالدار، كما عشر في البعض الآخر على خزانات المياه تحت الأرض لتوفير المياه لسكان المنزل، وقد حرص المهندس العربي على تخفيض شدة الحر بطرق مختلفة مثل (إقامة الملاقف الهوائية - إقامة النوافذ المغشاة بالمشربيات المصنوعة من الخشب الخرط - النافورات) ويذكر البروفيمور كريزويل (١٠) إن هذه البيوث مستوحاه من البيوت الموجودة في العراق وسوريا ويرجع هذا الارتباط الموجود إلى ما قبل فتح العرب لمصر ، وقد ذكر بعض المؤرخين أن بيوت القسطاط كانت مكونة من عدة طوابق حيث كان معظمها من خمس إلى سبع طبقات وريما سكن في الدار الواحدة الكثير من الناس، ومن أهم الدور التي شيدت في الفسطاط دار عمرو بن العاص سنة ٢١هـ ثم دار عبد العزيز بن مروان والي مصر من قبل أخيه الخليفة عبد الملك بن مروان ثم دار صالح بن على التي أنشأها في مدينة العسكر شمالي القسطاط.



وجهات بيوت من القاهرة



(١) العمارة العربية كريزويل


#### البيت الطولوتي ،

كشفت دار الآثار المصرية ١٩٣٢م في مدينة الفسطاط عن أطلال لمنازل من العصر الطولوني (١٠ وجد من التحليل أن المباني السكنية في العصر الطولوني كانت متأثرة بالعمارة في العراق (١٠ وكانت المساقط الأفقية لهذه المساكن تنقسم إلى نمطين أساسيين يتقق كل منهما في وجود فتاء رئيسي مستطيل أو مربع الشكل رغم أن مساحة الأرض لم تكن في الغالب منتظمة الشكل. ويوجد بالفناء عن جهة واحدة سقيفة مكونة من ثلاثة عقود مرتكزة على دعامتين وهي تتقدم مجموعة من ثلاث غرف الوسطى عبارة عن إيوان مغطى بقبو نصف اسطواني ويوجد بوسط الفناء المكشوف فسقية بها مياه وكان العامل الرئيسي المشترك في كلا التمطين هو استخدام المجاح التقليدي المكون من إيوان أوسط تكتفه حجرتان وتتقدمه الدة ق

المسقط الأفقي للنمط الأول يتكون من جناحين تقليديين يقعان بالضلعين القصيرين للفناء المستطيل المكتبوف بينما تقع الحجرات وعناصر السكن الأخرى على الضلعين الطوليين للفناء .

آما المسقط الأفقي للنمط الثاني فيتكون من جناح تقليدي واحد هي آحد الأضلاع بينما تم توزيع إيوانات عميقة أو ضحلة أو حجرات على باقي الأضلاع ،


وعمل في كلا التمطين مدخل منكسر للمتزل للحفاظ على الخصوصية ، ويعتقد أن الطابق الأرضي في هذه المنازل الطولونية قد خصص للاستخدامات اليومية ، بينما خصصت الطوابق العليا للسكن والتوم ومعيشة آهل الدار ، ووجد أن المادة الأساسية المستخدمة في البناء هي الآجر بينما استخدم الخشب في الأستقف والجمن في البياض والزخارف .



المدخل الجثوبي للقاهرة عند ياب زويلة

(\*) هباس حلمي كامل - تعلور المسكن المصرى الإسلامي من الفتح الإسلامي
 حتى الفتح العثماني - جامعة القاهرة - كلية الأداب ص ٢٣٣

(٣) المرجع السابق



صور من رسومات الرحالة لبيوت من الشاهرة







متسازل مسين القاهسية










المقعد الصيفي بمنزل فايتباي



مدخل بيت استخدم كسفارة لفرنسا



مشراية في بيت قديم بالقاهرة


#### البيث الفاطمي والأيوبي: (١)

تطورت الدور المصرية خلال العصر الفاطمي واستخدم الحجر في بنائها بدلاً من الآجر. ويتمثل هذا التطور فيما يلي :

١- تميزت الدور خلال القرن الأول من العصر الفاطمي باستمرار ظهور التأثيرات الفارسية والعباسية حيث كان يشتمل تخطيط الدار على فناء أوسط يتعامد عليه آربعة إيوانات واحتفظ الفناء بعنصر الرواق المستعرض والإيوان والحجرتين خلفه بالشكل المعروف في قصر الأخيضر في بادية الشام وهذا العنصر بوجد غالباً بالضلعين القصيرين المتقابلين بالفناء المستطيل واستعمل هذا التخطيط في قصور الخلفاء والأمراء حيث تتوفر فيها المساحات الواسعة وإمكانيات لا بد منها كما يتضح ذلك في المسقط الأفقي للقصر الغربي الصغير ( قصر ست الملك بنت العزيز بالله ) الذي بني عليه بيمارستان فلاوون ، وبذلك بعتبر أن أول أمثلة استعمال التخطيط المتعامد في مصر كان في الدور الطولونية واستمر استعماله بعد ذلك في الدور الفاطمية ثم تطور وتحول الجزء المتوسط من إيوانات حول استعماله الى قاعة مغطاه ذات إيوانات جانبية .

Y. في خلال القرئين التاليين في هذه الفترة والتي تشمل النصف الثاني للعصر الفاطمي وبداية الأيوبي بدأت القصور والدور تتعلور نحو تنعلية وإدماج القصر الرئيسي تحت تأثير صغر مساحة الدار عموما وظهر نتيجة لذلك تخطيط لموذج القاعات المغطاء الذي انتشر استعماله في مختلف الدور ، وقد اتخذ تخطيط العنصر الرئيسي بعد تغطيته شكلاً موحداً وهو الجزء الأوسط المربع المنخفض ( الدورقاعة )<sup>(٥)</sup> يتعامد عليه إيوانان كبيران مغطيان بأقبية أو أسقف مسطحة بسيطة مع جعل سقف الدورقاعة الوسطى مرتفعاً عنهما وتغطيتها بسقف خشبي حتى يسمح بفتح الشبابيك لزيادة الإضاءة والتهوية داخل القاعة ( شخشيخة ) ويتمثل هذا النوع المتطور في قاعة الدرديزي من العصر الفاطمي وقصر المساح نجم الدين أيوب من العصر الأعوب ،

٣- وهي العصر الأيوبي تم السماح للجميع بالبتاء داخل أسوار القاهرة مما تسبب هي ازد حامها بالدور والضغط على المساحات المخصصة للمبائي وزادت الرغبة هي الاستفادة إلى أقصى حد من هذه المساحات المتاحة مما أدى إلى صغر مساحة الوحدات ومكونات تخطيط المنازل بصفة عامة مما ساعد هي عملية التوسع هي الإثجاء الراسي لإقامة طوابق علوية وتغطية الوحدات بالدور الأرضي



المنحن الداخلي لعثزل السادات


<sup>(</sup>٤) منظمة المدن والعواصم الإسلامية

<sup>(</sup>٥) موسوعة العمارة والآثار والتبنون الإسلامية : حسن الباشا س ٢١١






إجهاات بياوت من القاهارة



۲۲ منزل الست وسيلية




## البيت المملوكي البحري: (١)

روعي في تصميم المسقط الأفقي للمسكن توفير الخصوصية بالانفتاح للداخل واستخدام المدخل المنكسر واحتوي الطابق الأرضي علي القاعة الأرضية (المندرة) والخدمات والحواصل وغرف الخدم ، وكانت القاعة تتكون من دورقاعة وإيوانين أما الطوابق العليا فكانت تحتوي علي قاعات ومخازن ومرافق

كما راعي التصميم الفصل بين الرجال والنساء والاستفادة من الظروف المناخية من حيث استخدام المشربيات والأحجار الجيرية في بناء جدران وفيوات الطابق الأرضي وفي الجدران الخارجية ،

بينا استخدم الآجر في الطوابق العليا والخشب في الأسقف والرخام في تكسيات الأرضيات والحوائط والجص في البياض وشكلت الواجهات الخارجية بحيث جاءت معبرة عن الفراغ من خلفها مع الميل إلى الضخامة والإتساع والمبالغة في الارتفاعات لإظهار الفخامة والعظمة، واستخدمت النوافذ الطولية في أضيق الحدود.



واجهة مقعد فارتباي

#### البيت المملوكي الجركسي؛ (٢)

استمر نمط التصميم للمنازل المملوكية البحرية خلال العصر المملوكي الجركسي ثم تدرجت عناصر القاعات إلى الصغر هي المساحات والأحجام مع ازدياد الزخرفة بالنقوش الملونة والكتابات المذهبة بما ينتاسب مع مركز وإمكانيات صاحب الدار وكذلك استعمال المواد الثمينة في البناء ، واستخدمت حلول معمارية لتناسب طروف البيئة المصرية حيث روعيت الخصوصية للمساكن عن طريق الانفتاح للداخل واستخدام المداخل المنكسرة واحتواء الطابق الأرضي على قاعات الاستقبال الأرضية (المندرة) والحواصل وغرف الخدم وغرف الخدمات بينما احتوت الطوابق العليا على قاعات وغرف السكن والمعيشة والنوم .




منزل السلطان الغورى يشارع الأزهر

(٧) عباس حلمي كامل : المرجع السابق س ٢٣٠

# البيت العثماني: (^)

قامت الفكرة التصميمية على مبدأ الانتماء للداخل والإلتفاف لعناصر المنزل حول فتاء داخلي لتوفير الخصوصية للمسكن استمراراً لما كان سائداً في العصور السابقة واستخدام المداخل المنكسرة ، هذا وقد احتوى الطابق الأرضى عادة على القاعة الأرضية (المندرة) والتختبوش والحواصل وغرف الخدمات، أما الطوابق العليا فتحتوى على قاعات المعيشة والنوم ومرافقها ، ووجد بالطابق الأول في الغالب مقعد مفتوح على الصحن، هذا وقد روعى في تصميم المنزل الفصل بين الرجال والنساء وكذلك القصل الرأسى بين الطابق الأرضي والطوابق العليا ، وقد روعيت الطروف المناخية في توجيه فتحات في القاعات والحجرات واستخدام المشربيات والملاقف ، هذا وقد اهتم المعماري بالواجهة الداخلية وتشكيلها وزخرفتها حيث راعى البساطة في الواجهة الخارجية فقد استخدم الحجر في بناء الطابق الأرضى وقيواته والحوائط الخارجية بينما استخدم الأجر في الطوابق العليا والمناطق الرطبة (الحمامات والحواصل) كما استخدمت الحوائط المزدوجة في بعض مناطق البناء، واستخدم الخشب في الأسقف والمشربيات، والرخام هي كسوة الأرضيات والوزرات الرخامية، واستخدم الجص في بياض الجدران.



أحد رسوم الرحالة تصور الحياة اليومية في المنزل الإسلامي

<sup>(</sup>٨) د شالي حلا ترجمة - حامم طويبون : بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر و الثامن عشر ص٢٠٠





رسومات الرحالة لبيوت من الداخل



رسومات الرحالة لبيوت من الداخل


#### السمات المعمارية للعمارة السكنية في القاهرة،

#### ١- المسقط الأفقى:

كانت المساقط الأفقية للمنازل الإسلامية تخضع لعدة أشياء هامة أهمها المكان الذي أنشق عليه الأثر بالإضافة إلى وظيفة صاحب المنشآة وقدرته المالية، بالإضافة للمساحة المخصصة للمنشأة، ومن هنا يتضح مدي نجاح مهندسي هذه المنشآت حيث مراعاة خط تنظيم الطريق مع المساحة المتاحة بالإضافة إلى مكونات وعناصر المنزل الإسلامي، هذا بالإضافة إلى أن تلك المنشآت كانت تبني محل مبان سابقة تهدمت بفعل الزمن أو هدمت لإقامة تلك المنشآت .

#### ٧- تنوع المستويات، (١)

تتمثل هذه السمة في نتوع مستويات الأرضيات والأسقف ليس فقط في طابق واحد بل وقي الغرفة الواحدة وكان ذلك يتم لمختلف الأهداف فارتفاع السقف كان يقصد به إبراز أهمية المكان كما يخدم آيضاً أهداف تكييف الجو فالأسقف المنخفضة تحتفظ بالجرارة في الغرفة بينما تقوم الأسقف المرتفعة بترطيب الجو وكان السقف في الخزانة النومية أقل ارتفاعاً ، كما أن مستويات الأرضيات كانت تستخدم للإشارة للانتقال من وظيفة إلى أخرى، كان الجزء الأوسط من القاعة (الدورقاعة) يعتبر مساحة للاتصال بين العناصر المطلة عليها وكان الدخول إلى الغرف عن طريق الدورةاعة. وعند تأصيل تتوع المستويات نتساءل عما إذا كان ذلك التصميم يعود إلى أصول بعيدة ترجع إلى العصور الفاطمية، فرسوم البيوت الفرعونية على جدران بعض المقاير توفر لنا إيضاحات مهمة فالصورة الجدارية لبيت من الدولة الحديثة في طيبة (توت نفر) تظهر لنا الغرفة الرئيسية التي يجلس هيها رب العائلة وهي ذات سقف أعلى من أسقف أجزاء البيت الأخرى والبهو الذي ثرى فيه خادمين يتقدمان نُحو السيد ليقدما له الطعام له سقف أقل أرتفاعاً وهناك ثلاثة مستويات في أرضية الغرقة الرئيسية ومن هذا يتضح أن هذا الأسلوب كان متبعاً في العمارة السكنية في مصر بشكل متواصل تقريباً من العصور الفرعونية حتى نهاية العصر العثماني ،




إحدى قاعات متزل السادات



رسم لأحد الرحالة يوضح الحياة داخل المنزل

<sup>(</sup>١) ثاريخ العمارة و القنون الإسلامية : د غوهيق عبد الجواد س ٢٤١



منزل الشاياتي والآلايلي





واجهات بيوت من القاهرة

# ٣- السكن في طوابق ، (١٠)

يتميز المعمار المبكني في القاهرة بتلك السمة ففيما عدا المساكن الققيرة للغاية (الحوش أو الدار) كانت الإقامة في الطوابق العليا ، ويلاحظ جان كلود جارسان أنها سمة أختصت بها مصر وكان الجغرافيون العرب قد سجلوها منذ القرن العاشر فبيوت العديد من المدن العربية الكبيرة في العهد كان سكنها يقع بالأخص في الطابق الأرضي (المغرب - تونس - المدن الشامية) وعلى سبيل المثال كانت بيوت حلب تتضمن مساكن تقوم حول صحن مكشوف يتوسطها .



زينب خاتون






شارع باب الوزير

## £- الفرف متعددة الوظائف: (<sup>(17)</sup>

وهناك سمة أخرى تميز بها البيت المصري وهي استخدام المساحات إذ كانت مختلف أجزاء البيت تخدم وظائف متعددة وفقأ لاحتياجات السكان فكان يمكن استخدام الغرهة كردهة للمعيشة وكانت هناك غرفة يثم فيها تتاول الطعام، هذا وكانت بيوت المغرب والشام تشترك في تلك السمة مع البيوت المصرية فتجد أن المدخل لا يؤدي إلى الفناء مباشرة بل يوصل إلى رحبة مربعة ومنها إلى ردهة تؤدى بدورها إلى الفتاء وذلك حتى لا يتمكن أي شخص خارج المنزل من أن يرى من بالداخل وهذه هي الطريقة التي كانت تتبع في تصميم مداخل الحصون إذ كان الغرض هو تخفيف اندفاع الجنود المهاجمة كما أنها تعرض جانبهم الغير محمى لضرب السهام إلى جانب قيام المدخل المنكسر بدور ثانوي في حماية المنزل من الأتربة والرياح والضوضاء بالطريق العام ، وكثيراً ما كان للمنزل اكثر من مدخل أحدها رئيسي للضيوف والرجال على الطريق الرئيسي والآخر ثانوي للنساء وأهل الدار والخدم وهو على الطريق الخلفي أو الجانبي وقد استخدمت المداخل المنكسرة في البيوث الكبيرة والصغيرة على السواء.



منسزل وقسف العسلا



وبدور من بيت السحيمي

<sup>4.4</sup> 



سحن عثزل السحيمي



إحدى قاعات منزل السادات من الداخل

#### ٥- الصحن الداخلي، (١٢)


هوعبارة عن مساحة مكتبوفة مستطيلة المساحة أو مربعة تتوسط المنزل وتحيط به عناصر المنزل المختلفة وتطل عليه، وتتوسطه في معظم الأحيان فسقية ثعمل على تلطيف درجة الحرارة وتوفير هواء جديد للمنزل بالإضافة إلى الإضاءة ويفتح عليه حواصل الدور الأرضي بينما في الأدوار العليا يفتح عليه شبابيك الحرملك وفتحة المقعد، وتمارس بالصحن عديد من الأنشطة اليومية خاصة بالمساكن الصغيرة وأحيانا يكون هناك أكثر من فناء للمساكن الكبيرة أكبرها تطل عليه العناصر الرئيسية والأخر تطل عليه عناصر ثانوية مثل المطبخ الأرضى .


#### ٦- التختبوش: (١١)

التركيب اللغوي له يتكون من مقطعين الأول (تخت) وهي كلمة فارسية معناها العرش أو السرير وكل ما ارتفع عن الأرض للجلوس، وهو مساحة مستطيلة أو مربعة بالدور الأرضي مسقوفة وتفتح بكامل اتساعها على الفناء وسقفها محمول علي عمود وترتفع أرضيته بمقدار درجة عن أرض الفناء، ويدور حول جدرانه الثلاثة أرائك خشبية يجلس عليها الزوار، وفي أمثلة فليلة يكون صدره عبارة عن حجاب خشبي تواجه الفناء الخلقي.

#### (10) . Jaggli -V

عادة ما يوجد بالدور الأول من المبني ويتكون من عقدين أو آكثر محمولة علي أعمدة وتشرف علي صحن المنزل بدرابزين من الخشب الخرط وتفرش أرضيتها بالبلاط الكادن وتسقف ببراطيم خشبية وعادة ما يوجد المقعد في الجهة الجنوبية من المنزل ويتجه إلي الشمال لاستقبال الرياح الشمالية و الهواء المنعش في فصل الصيف، ودهليز ويستخدم المقعد كمجلس لرب البيت وأولاده وأصدقائة المقربين في الصيف، ويمكن الصعود للمقعد مباشرةً من الفناء الداخلي عبر سلم.






<sup>(</sup>١٢) د. توفيق عبد الجواد : المرجع السابق ص ٢٥١

<sup>(</sup>١٤) د شوفيق عبد الجواد : المرجع السابق ص٢٥٣

<sup>(</sup>١٥) د اليللي حدًا – ترجمة د ، حليم طوسون : بيوت القاهرة ق١٧ - ق١٨٥



الشختيوش في المسافر خانة



التختيوش في متزل السحيمي

40


منزل المنت وسيلة

#### (17) (Relati -A

القاعة أهم جزء في المنزل الإسلامي وتتكون من درقاعة تتوسط الإيوانين على جانبيها ويكون مستوى أرضية الإيوانين أعلى من مستوى أرضية الدرقاعة المفروشة بالرخام وتتوسطها عادة فسقية يعلوها قبة خشبية ( شخشيخة أو فانوس ) تعلو عن مستوى سقف الإيوائين، ويتصدر جدار الدورقاعة رف رخامي يعرف بالصفة ، واحيانا تحيط بالدورقاعة ثلاثة إيوانات على شكل حرف T وقد الحقت ببعض الإيوانات سدلات عادة ما يوجد ببعض الإيوانات ملاقف للتهوية، وكثيراً ما كان بالمنزل خاصة المساكن الكبيرة أكثر من قاعة أهمها قاعة الاستقبال الرئيسية وعادة ما كانت توجه للشمال الشرقى لتستقبل الرياح واحياناً تكون بالقاعة مشربيات مطلة على الشارع بجانب المشربيات المطلة على الصحن ، وأحياناً تكون بالمسكن قاعة كبيرة للنساء لاستقبال ضيوفهن من النساء وكانت هذه القاعة متصلة بجناح رب البيت ولها مدخل وصلم متاس وأحيانا يكون بها مشربيات تطل على قاعة الاستقبال الرئيسية للرجال،

# ٩- جناح الأسرة ( الحرملك ): (١٧)


هو الجناح المخصص للأسرة ولا يدخله من الرجال إلا رب الأسرة وبعض المحارم ذوي القربي والأبناء، وليس لهذا الجناح عادة فتحات على الخارج ويطل على الفناء الداخلي من خلال مشربيات من الخشب وله مدخل بالفناء كما أن غرفة استقبال النساء تكون متصلة به.



قاعة شاكر بن القنام

<sup>(</sup>١٦) د. رشعت موسى : الوكالات و البيوت الإسالامية في مصدر العثمانية ص٢٣١

<sup>(</sup>١٧) د. حسن الباشأ عوسوعة العمارة و الفنون الإسلامية ص110



القاعة الكيرى في منزل زينب خاتون

فاعة محب الدين أبو الطيب

#### ١٠- الملقف ١٠)

هو يناه يعلو المنزل بشكل ماثل سقفه من الخشب وجوانيه من اليناه أو الخشب أو الزجاج وبه جانب مفتوح باكمله مواجه لاتجاء الرياح الملطفة للجو ، ويعمل على توجيه الرياح لداخل المنزل لتلطيف درجة الحرارة ويوجد عادة بسقف القاعات أو بسقف القسحات أمام القاعات وكان الملقف يوجد هي المساكن الكبيرة والصغيرة على السواء،

#### ١١- المشربية، (١١)


عبارة عن حجاب مجمع من الخشب الخرط باشكال هندسية تسمع بالإضاءة وحركة الهواء خلالها بالإضافة إلى آنها تعطي نوعًا من الخصوصية لكونها تسمح للنساء بالنظر إلى الخارج بحرية دون أن يخدش حياءهن آحد، وترجع كلمة المشربية إلى كلمة شرب أو مشرب وهي غرفة بالطابق تقدم بها المشروبات وكانت توضع الأواني الفخارية خلف هذا الحجاب الخشبي لتبريدها من خلال مرور تيار الهواء عليها لهذا سميث هذه الأحجبة بالمشربيات.

## ١٢-خدمات السكن: (٢٠)

تتمثل في الملاحق المختلفة الخاصة بخدمات المسكن وسكانه في:

- دورات المياه (المراحيض) عبارة عن محال صغيرة مستطيلة ويبني الكرسي بترابيع حجرية وتجعل له فتحة متصلة بفرع موصل للمجرور.
- المجارير بعضها منقور في الصخر وهي إما مغطاة بمجاديل أو مجاديل معقودة بالآجر ،
- البيارات عموماً مستديرة وتنتهي إليها المجارير وكذلك فتوات رأسية في الجدران للأدوار العلوية، وتكون البيارات علي حافة الشارع يمر عليها جدار الواجهة ليسهل كسحها،

كما كانت الخدمات تضم الحواصل لتخزين احتياجات المنزل
المختلفة من الأغذية، ويتكون من مساحة مستطيلة تشرف علي
فناء المنزل وتسقف بالأقبية ومزودة بفتحات شبابيك مغشاة
بالخشب الخرط، وهناك غرف للخدم، وكذلك تشتمل المساكن
على أماكن لوجود السافية لتوفير المياه للمسكن والاصطبل لمبيت
حيوانات المنزل كذلك تزود المنازل بالطاحونة والمطبخ.




الحمامات ذات القياب المحلاة بقطع زجاجية ملونة وتتكون عادة من غرفة للاستحمام وممر يسمح بتغيير درجة حرارة الجسم ثم غرفة أخرى قبل الخروج.

<sup>(</sup>۱۸) د خوفیق عبد الجواد ۱ المرجع السابق ص۵۵

<sup>(</sup>١٩) د توفيق عبد الجواد ؛ المرجع السابق ص٢٦٩

<sup>(</sup>٢٠)عبد الرحمن زكى: الشاهرة تاريخها واثارها ص٢٢٧



قطاع عرضى في منزل جمال الدين الدهبي



### الخصوصية في المنزل الإسلامي ، (٢١)

ارتبط مفهوم الخصوصية في البيت الإسلامي بعوامل مختلفة تربط بينها علاقة تبدلية تتمثل في محددات خاصة (اجتماعية - ثقافية - دينية - اقتصادية - مناخية). ويمكن تحقيق الخصوصية للمنزل الإسلامي معمارياً بواسطة مجموعة من الوسائل: ١- مراعاة العلاقة بين المبائي والقراغات


٢- يجب أن تكون المبائي متوسطة الارتفاع ولا تستخدم الأبراج السكنية كما يفضل عدم استخدام عدد كبير من الوحدات السكنية في الدور الواحد.

في التشكيلات العمرانية بتوجيه فراغات

المسكن إلى الداخل.


٣- مراعاة العلاقة بين المداخل الرئيسية
 والوحدات السكنية بحيث تتضمن عدم
 تقابلها.

3 - تدرج الفراغات داخل الوحدة السكنية ، ٥ - استخدام المواد الماصة للصوت والفصل بين الفراغ العام والفراغ الخاص مع استخدام عناصر الفصل بين المسطحات .



<sup>(</sup>۲۱) إيهاب محمد عطية : المسكن في مصر من منظور الخصوصية ص٢٩٧







### المسوقع

يقع منزل الست وسيلة بحي الأزهر الذي كان يسمى في أول عهده بحارة كتامة (1)، تحديداً خلف الجامع الأزهر من الجهة الجنوبية وتطل واجهته الشمالية الشرقية على عطفة العنبة المتفرعة من عطفة العيني (2) الممتدة من شارع محمد عيده.

ويعد هذا الموقع من المواقع المتميزة بقلب القاهرة التاريخية حيث يجاوره مجموعة من الآثار الأسلامية التى تنتمى الى حقب تاريخيه مختلفة منها منزل الهراوى الملاصق له، ومنزل زينب خاتون، وقاعة شاكر بن الغنام، ومدرسة العينى وسبيل ووكالة السلطان قايتياى.

### المنشىء وتاريخ الانشاء؛

أنشأ هذا المنزل كما هو مُثبت بالنص التأسيسي بإزار المقعد الكتاني الصيفي الحاج معمد الكتاني الصيفي الحاج معمد الكتاني سنة ١٩٧٤هـ / ١٩٦٤م، وينسب الى الست وسيلة آخر من امتلكته وسكنته، وهي "وسيلة خاتون(٢) بنت عبدالله البيضا معتوفة الما المرحومة الست عديلة هائم بنت المرحوم ابراهيم يك الكبير وكان ذلك على عهد الوالي العثماني عمر باشا الذي تولى الحكم من قبل الدونة العثمانية من

سنة ١٠٧٤هـ / ١٦٦٢م إلى سنة ١٠٧٧هـ / ١٦٦٦م (٥)- وتوفيع في ٦ محرم ١٢٥١هـ / ٤ مايو ١٨٢٥م (١) .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قبيلة كتامة التي سكتتها وأقامت بها منازل لها وقد جاءت كتامة من المغرب مع جوهر القائد وهي أصل دولة خلفاء الفاطميين. ويضيف المقريزي هيقول: "ومازالت التعالم على أكامة هي أكام رجال الدولة حتى عهد الخليفة العزيز بالله، فلما ولى الحاكم بامر الله الخلافة قدم ابن عمار الكتامي وولاه الوساطة وهي في معنى رتبة الوزارة فاستبد بأمور الدولة وقدم كتامة وأعطاهم، مما أغضب الخليفة وأمر بقتله وقتل كثير من رجال دولة أبيه وجده فضعفت كتامة المقريزي؛ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار - الهيئة العامة الشمور الثقافة جـ ٢ ص ١٤ .

<sup>(\*)</sup> يحددها بأنها كانت تتفرع من حارة الدويدار التي تقع على يمين المار بشارع الأزهر بعد رأس شارع السندار تجادياب الصمايده (احد أبواب الأزهر ويقع في الجهة الجنوبية منه) ، علي مبارك – الخطط التوفيقية جـ 1 ص ٩٢ ،

<sup>(</sup>٢) الجمع خواتين وهي كلمة فارسية تعنى المرأة صاحبة الكلام في البيت ، والمتصرفة فيه ، وكان يطلق على آخت زوجة الملك أو نساء الملوك ، وتعنى في اللغة الثركية المرأة ، د. رفعت موسى محمد : العمائر السكنية الباقية بمدينة القاهرة في العصر العثماني ، رسالة دكتوراه . كلية الآثار جامعة القاهرة سنة ١٩٩٥ – الفصل الرابع . ص ١٠١ .

<sup>(</sup>۱) معتوفة اسم منعول من الفعل عنق ، ومنها عانق وعتيق ، والجمع عثقاء ، ومعناها خرج من الرق ، كان المملوك يشترى ويربى سواء كان رجلاً أو امرأة ، وكان السيد بتقرب الى الله في آخر حياته بعثقه لمملوكة أو يؤخره الى وصيته بعد مماته ، د . رفعت موسى محمد : المرجع السابق ـ ص ١٠١ .

<sup>(\*)</sup> د . عاصم رزق : أطلس العمارة الإسلامية - جـ ٤ - م ١ ص - ٩٩٠

<sup>(</sup>١) الوثيقة رقم (١٥٢٣) المحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف، وهي من الورق ومرممة ومكتوبة بالحير الشيتي الأسود وعدد سطورها ٦٨.

# Y£

### مسقط أفقى للدور الأرضى بالمنزل

### التخطيط وعناصر التكوين،

كانت المساحة المتاحة للمنازل دائماً مانتحكم في التخطيط الخاص بها، لذا كانت المساحة المستطيلة التي بني عليها هذا المنزل محدداً لمصممه ومنفذه.

فقسمت مساحة المنزل المستطيلة الى جناحين:

الأول وهو خاص بالاستقبال ويتوصل إليه من خلال الباب الرئيسى الذى يقع بالطرف الغربى للواجهة الرئيسية .

والثاني خاص بالحرملك والقاعات الداخلية للمنزل ويتوصل إليه من خلال باب السر الذي يقع بالطرف الشرق الواجهة الرئيسية.

أما عناصر التكوين الأساسية للمنزل فهي:


١- جناح الاستقبال ويتكون من :


- المدخل الرثيسي
- الفتاء ومايحيطه من حواصل.
  - بثر المياه وحوض الدواب .
- المقعد الصيفي والقاعات الملحقة به ،
  - ٢- جناح الحرملك :
  - المدخل القرعي (باب السر).
  - المندرة وعناصرها المعمارية،
    - الطاحونه،
  - القاعات العلويه بالطابق الأول.
    - الحمام الخاص بالمنزل.

14- دهليز ( ممر)
14- المدخل المؤدي للدرقاعة
14- المدخل المؤدي للدرقاعة
15- دهليز ( ممر)
17- دركاة المدخل البؤدي إلى درقاعة المندرة
17- السلم الصاعد للطابق العلوي
17- المدخل المؤدي لدرقاعة المندرة
17- المدخل المؤدي لدرقاعة المندرة
17- الإيوان الشمالي القربي للمندرة
17- الإيوان الجنوبي الشرقي للمندرة
17- الإيوان الجنوبي الشرقي للمندرة
17- الإيوان الجنوبي الشرقي المندرة
17- الايدان الجنوبي الشرقي المندرة
18- حاصل ( خزانة )

٣١- دهليز مؤدي لبعض الغرف الملحقة للمنزل

آ- المدخل الرئيسي ٢- المدخل القرعي ( باب السر ) ٧- دركاة المدخل الرئيسي . 1- المدخل المؤدى ثلفناء ٥- فتاء المنزل ٦- الواجهة الجنوبية الشرقية للفتاء ٧- سرحاض ٨- حاصل (خزانة لحفظ خزين المنزل) ٩- الأسطيل ( مبيت للدواب ) ١٠- المتين ( خاص بطعام الحيوانات ) ١١- حاصل ﴿ خَزَانَةُ لَحَمْظُ خَزِينَ المَتَرَلُ ﴾ ١٧- حوض لسقاية الدواب ١٢- دخلة مؤدية إلى البشر 11- فتحة مأخذ البثر ١٥ - السلم الصناعد للمقعد ١٦- المدخل المؤدي إلى المندرة وقاعات الحرملك






0

بالرغم مما تعرض له هذا المنزل من كوارث طبيعية ويشرية آتت على كثير من عناصره المعمارية إلا أن ماتبقى من هذه العناصر كان كافياً لاستنباط مافقد منها خاصة وأن الطراز العثمانى الذي ينتمى اليه تخطيط هذا المنزل متقارب واغلب الأمثلة الباقية تثير الى العلاقات المعماريه لهذه المنازل.

للمنزل أربع واجهات ثلاث ملاصقة للميائي المحيطة به وهي الواجهة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرفية والواجهة والواجهة الشمالية الشرفية الرئيسية .



المناصر المعمارية المفشودة



### الواجهة الجنوبية الشرقية للمنزل،

وهى الملاصقة لمنزل عبد الرحمن الهراوي ويبقى جزء منها بمستوي الطابق الأول وهو مصمط ومبنى من الحجر به هتحة شباك تفتح على الرواق ، والجزء العلوي منها بنى بالآجر ويتوسطه فتحة شباك للقاعة العلويه ومن المرجح أنها كانت تحتوى على مشربية وقت إنشائها .

### الواجهة الرئيسية:

هى الواجهة الشمالية الشرفية التى تطل على زفاق العنبة ويبلغ طولها (٣٥م) وهي مبنيه من الحجر الفص النحيت علي شكل مداميك متراصة ويفتح بها بابان:

الأول وهو المدخل الرئيسي ويقع بالطرف الشرقي للواجهة، والثاني وهو باب السر ويقع بالطرف الغربي،

يعلوهما واجهة الطابق العلوي وهي من الآجر وقد تهدم أغليها ، وهن وسط الواجهة خمسة شبابيك مغشاة بمخرزات حديدية وتفتح على

الدهليز المؤدى الى المندرة، ويعلو هذه الشيابيك خمسة كوابيل حجرية تساعد في بروز القاعة العلوية بالطابق العلوي.

### المدخل الرئيسي المؤدى لجناح الاستقبال:

كاد هذا المدخل آن بردم نتيجة ارتفاع منسوب أرضية الزفاق، ويظهر منه العقد المتوج لكتلة المدخل وهو عقد نصف داثري ذو صنجات حجرية معشقة ومزخرف بإطار من جفت لاعب دو ميمات سداسيه، ويزخرف كوشتي العقد زخارف حجرية علي شكل مثلثات فاعدتها لأسفل وقمتها لأعلي .


وهذا المدخل من المداخل المنكسرة ويفضى الي دركاه مربعة الشكل ، ذات سقف خشبي محمول علي عروق خشبيه ، تقضي الدركاه الي فتاء مستطيل المساحه سماوي ، به فتحة باب تؤدي الي صحن ( فتاء) المنزل.




من أرشيف لجنة حفظ الآثار العربية في بداية القرن العشرين



المدخل الرئيسي



الواجهة الرئيسية المطلة على رَفَاق العنبة ( عثر عليها في باريني )



الواحهة الحنوبية الشرقية للفناء

مشربية القاعة التي تعلو الواجهة الشمالية الغربية للفناء

### الصحن (القناء)،


وهو مستطيل الشكل يشرف عليه أربع واجهات:

- الواجه@الشمالية الشرقية وهي عبارة عن واجهة مصمتة .

- الواجهة الجنوبية الشرقية للفناء :

وتتقسم هذه الواجهة إلى مستويين:


السفلى عبارة عن دخلتين احداهما معقودة وتؤدى الى دهليز المدخل الرئيسى والثانية عميقة ويفتح بها بابان الأول معقود بعقد مدبب ويؤدى الى حاصل الى قاعة مرحاض والباب الثانى معقود بعقد موتور ويؤدى الى حاصل المستوى العلوي يتكون من صفين رأسيين من الدخلات يمثل واجهة القاعة الملحقة بالمقعد وتطل هذه القاعة على الصحن من خلال حجاب من الخشب الخرط الميموني المكون من أربعة مستويات افقية. ويطل على الصحن صف رأسي ثان يوجد في الركن الشرقي من الواجهة ويتكون من شباك من الخشب الخرط ويتكون بدوره من ثلاثة مستويات المفاهة ويتكون من شباك من الخشب الخرط ويتكون بدوره من شعده على الإضاءة والتهوية القاعة الملحقة بالمقعد .



### الواجهة الشمالية الغربية للفناء ،

يوجد فى الركن الشمالى منها دخلة معقودة بعقد موتور وبها فتحة صهريج لمد أهل المنزل بالماء اللازم ويوجد رابط خشبى يعمل كراهعة لحمل الماء من البتر. ويوجد فى منتصف هذه الواجهة والى جوار دخلة البتر دخلة معقودة بعقد موتور، بصدر هذه الدخلة فتحة باب وعلى جانبى حجر المدخل (مكسلتان) مربعتان، المدخل محاط بجقت لاعب ذو ميمات سداسية، وقد تفنن المعمارى فى

تغطية فتحات الإضاءة والتهوية الخاصة بقاعات المنزل العلوية بالواجهة الشمالية المطلة على الفناء وكانت أكبر هذه الفتحات أعلاها حيث غطاها المعمارى بمشربية خشبية غاية في الروعة تتكون من أربعة مستويات أفقية أبدع المعمار في تعشيقها بطرق مختلفة أما باقى الفتحات الثلاث فهم أقل من حيث المساحة فقد غطيت بمصبعات خشبية.



المدخل المرِّدي للقاعات الداخلية للمنزل من القناء الغربية للقناء



0

### الواجهة الجنوبية الغربية للفناء:

وهى أهم الواجهات لأنها تضم واجهة المقعد والسلاملك وقد قسمت الى مستويين:

الأول به دخلتان متماثلتان ومعقودتان، ويعتقد انه كان يغلق عليهما ضلفتا باب خشبي تؤدى إحداهما الى اسطيل الدواب وهو مستطيل المسقط ويطل على الصحن الرئيسي للمنزل بشباك ويوجد بالضلع الجنوبي الشرقي من الاسطيل متين مسقف يقبو نصف اسطواني مخصص لاطعام الدواب والخيل، والثانية تؤدى الى حاصل .

والمستوى الثانى للمقعد عبارة عن واجهة مكونة من عقدين على شكل حدوة الفرس محمولين في الوسط على عامود رخاص ويحيط

بالعقدين وكوشتاه جفت لاغب ذو ميمات سداسية.

وبالركن الغربي من الفثاء تسع درجات سلم تؤدى الى بسطة ويفتح على هذه البسطة باب مربع

وعليه عتب مزخرف برخارف حجرية يعلو ذلك دخلة مستطيلة مغشاة بحجاب من الخشب الخرط وبصدرها صفان من المقرنصات الحجرية على جانبيها عمودان مندمجان يعلو ذلك شباك مغشى بحجاب من الخشب الخرط وكل ذلك للاضاءة والتهوية للسلم الصاعد والمؤدى الى قاعة المغانى بالدور الثانى والمقعد بالدور الأول .





السلم الصناغد المؤدي إلى المقعد



مداخل الأسطيل والحواصل المطلة على الفناء

### المقعد الصيفي :

نصل الى المقعد الصيفى من خلال السلم سالف الذكر، وهو مستطيل المساحة ذو أرضية مفروشة بالبلاط الكدان وسقف خشبي محمول علي براطيم خشبيه تحصر فيما بينها حقاق ومريوعات ذات زخارف نباتيه وهندسية قوام الوانها الذهبى والأبيض والأحمر والبنى ويتدلى من هذا السقف إزار خشبى كتابي عليه كتابات فرآنية آية الكرسي وكتابات إنشائية يقرآ منها «عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد المرحوم الكتائي في سنة أربعة وسبعين والف هجرية».

ويحيط بالمقعد أريعة أضلاع:

الأول بالجهة الشمالية الشرقية ويفتح على فناء المنزل بعقدين على هيئة حدوة القرس وينتهى بصفين من المقرنصات محمولين على عمود رخامى بدنه أسطواني وقاعدته مربعة وتاجه على هيئة زهرة اللوتس المصرية القديمة .

أما الضلع المقابل وهو الجنوبي الغربي يتوسطه دخلة تمتد من أرذارة المدّه، حتى مستوى السقف وتشرف على المقعد بزوجهن من الكرادي الخشبية وتحصر فيما بينها معبرة وعلى جانبي هذه الدخلة دخلتان متماثلتان كانتا تستخدمان كدواليب خشبيه لحفظ حاجيات المقعد .

والضلع الشمالي الفربي يحتوى على دخلتين متشابهتين و متماثلتين يعلوهما شياكان مستطيلان لتهوية المقعد .

آما الضلع الجنوبي الشرقي للمقعد فيه فتحة باب تفضي الي ممر طولي ذى سقف خشبي بسط محمول علي عروق خشبيه ، بنهايتة فتحة باب تفضي الي القاعة الملحقة بالمقعد وهي مستطيله المساحه ومسقفة بسقف خشبي محمول علي عروق خشبية والسقف مزخرف بزخارف نباتيه وهندسية .


وبالجدار الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي للقاعة فتحتا شباك تطلان على الخارج، وبالجدار الشمالي الغربي للقاعة دخله مستطيله ذات سقف خشبي مزخرف بأشكال هندسية وأطباق نجميه ، يشرف بزوج من الكرادى كل كردي ينتهي بذيل مقرنص ، والدخلة تشرف على الفناء بمشربية من الخشب الخرط يجاورها حجاب من الخشب


الخرط لتافذة تطل على الفناء أيضًا - رسمت جدران القاعة برسوم على جدرانها مناظر طبيعية .

وبالجدار الشمالي الشرقى للقاعة دخلة ويعتقد أنه كان مركباً عليها مشربية تعلو المدخل الرئيسي للمنزل ويعلو هذه الدخلة صورة زيتية ثمثل منظر المدينة المنورة وفي وسط اللوحة رسم مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويحيط به أروقة ذات قباب ضحلة على جوائيه الثلاثة وفي الوسط قبة على شكل اسطوائي وخارج المسجد سبعة ابنية صغيرة ذات قباب وذات مسقط مربع الشكل ونخلتين وهي اعلى اللوحة رسم التلال تظهر في الافق البعيد والضلع الجنوبي الشرقي للايوان به دخلتان الاولى في الركن الشرقي وترتفع عن أرضية الايوان ومن المعتقد انه كان مركباً عليها مشربية تطل على القضاء امام منزل عبد الرحمن الهراوى ويعلو هذه الدخلة صورة زيئية عبارة عن مدخل محصن لمدينة بجوار برج مراقبة ويؤدي الي مساحة خضراء بها اشجار والى جوارها مبان ذات دخلات معقودة وتثتهى بقياب وفي اعلى اللوحة رسم السحاب الابيض اشبه بتلال أو خط الافق وتتم هذه الصورة عن ذوق هني وكذا عن ثيار هني غزا الامبراطورية العثمائية ومنها مدينة القاهرة وقد رسمت وأضيفت هذه الصور الى المنزل في القرن ١٢هـ /١٩م أي بعد يناته يقرن وإلى جوار الدخلة مساحة في أعلاها لوحة زيتية اخرى عبارة عن محراب معقود بعقد مفصص محمول على أعمدة مضلعة كبيرة كأنها ابراج أو ماذن من الشرق الأقصبي ويتدلى من همة العقد ثريا معلقة بثلاث سلاسل واسفل اللوحة شجرتا سرو على ارضية نبائية واللوحة محاطة بثلاثة اطارات كما يوجد رسم زيتي عبارة عن زهرية يخرج منها شجرة وارفة كبيرة على أرضية نباتية ويحيط بها ثلاثة اطارات كما يوجد رسوم زيتية أخرى على جدران الدخلة الداخلية ولكنها غير واضحة المعالم، وبكل من الضلعين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي دخلة استغلت اسفلها كدواليب حائطية للرواق بينما يعلو كل دولاب رسوم زيثية عبارة عن مبان تمثل الكعبة الشريفة داخل مستطيل ومحاطة بثلاث اطارات والرسوم اصابها بعض التلف نظرا لعوامل التعرية والقدم أما سقف الايوان من البراطيم الخشبية المزخرفة ،



سقف المقعد





الرسوم الجدارية بالقاعة الملحقة بالمقعد



واجهة المقعد الصيفى

### جثاح الحرملك ،

يمكن الوصول الى جناح الحرملك بواسطة مدخلين :

الأول: نتوصل اليه من خلال خلال باب بالضلع الشمالي الغربي لفناء السلاملك نصل منه الي ملحقات المنزل والطابق العلوي .

الثانى: فتحة باب معقودة بالطرف الغربى للواجهة الرئيسية ( باب السر)تؤدى الى سلالم صاعدة تؤدى الى القاعة العلوية بالطابق الثانى، والهابطة تؤدى الى مساحة مستطيلة المسقط مسقوفة بسقف خشبى بها هتحتا باب مستطيلتان:

الأولى تؤدي إلى الدرقاعة الوسطى بالمندرة السفلية ،

والثانية فتحة باب معقودة بعقد تصف دائرى تؤدى إلى دهليز مغطى باقبية متقاطعة بها ثماني فتحات لنوافذ صغيره مغشاة بمصبعات خشبيه وأسياخ معدثيه وفى نهاية الدهليز من جهة الشرق خرزة تغطى فتحة البئر الذى يمد اهل الدار بالماء اللازم، ويجاورها فتحه الباب سالفة الذكر المؤدية الى مدخل القناء .

### المندرة السفلية ،

هذه المندرة مستطيلة المسقط وتتكون من دورقاعة وسطى يفتح عليهة ايوانان

### الدرقاعة الوسطى :

وهى مستطيلة المسقط وريما كانت هذه الدورقاعة مسقفة بشخشيخة ويحيط بهذه الدرقاعة أربع واجهات الواجهتان الشمالية الغربية و الجنوبية الشرقية متشابهتان ويفتحان على ايوانين وريما كان يشرف على الدرقاعة بزوج من الكرادى ينتهى كل كردى بزيل مقرنص وخورنق ويحصر بينهما معبرة وبالضلع الشمالي الشرقى دخلة في الوسط ترتفع حتى سقف الدرقاعة ويكتف هذه الدخلة على الجانبين دخلتان متشابهتان ويعلوهما عقد عاتق يحصر بينهما

نفيس يعلوهما دخلتان معقودتان بعقد مديب الشرقية منها فتح بها شباك مغشى يحجاب من الخشب وتفتح على مساحة مستطيلة بينما الثانية صماء وريما كان يغلق عليها ضلفتا باب، اما الفتحة الشرقية بالضلع الجنوبي الغربي تؤدى الى مساحة مربعة استعملت كملقف ليمد المندرة بالهواء والفتحة الغربية بالضلع نفسه وتؤدى الى الطاحونة ومن المعتقد وجود فوارة نتوسط أرضية هذه الدرقاعة.

### الطاحونة :

تطل على الدرقاعة من المندرة السفلية وهي مستطيلة الشكل وبالضلعين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي بعض الانحناء هي الحائط ليسهل عملية دوران الدواب في الحجر لجرش الحبوب وطحتها وسقف الطاحونة مقسم الى قسمين النصف الجنوبي مغطى بقبو تعنف اسعاواني والثاني مغطى ببراطيع خشبية

الايوان الشمالي الغربي :-

هذا الايوان مستطيل المسقط وربما كان يشرف على الدورةاعة بزوج من الكرادي يحصر بينهما معبرة وكل كردي ينتهى بذيل هابط مقرنص وخورئق وباضلاعه الثلاثة ثلاث سدلات الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية متشابهتان وربما كانت تشرف على الايوان بزوج من الكرادي يحصران بينهما معبرة وينتهى كل كردي بذيل هابط مقرنص وترتفع ارضيته عن ارضية الايوان الا أن الدخلة الجنوبية الغربية فتح بها باب ويؤدي الى دهليز وتؤدى الى حاصل

والممدلة الثالثة بصدر الايوان بداخلها وفي وسطها جامة مستديرة بها زخارف نباتية وترتفع عن ارضية السدلة وعلى جانبي السدلة دخلتان متشابهتان واستغلت الدخلة الشمالية الشرقية كدولاب حائطي عميق وسقف هذا الايوان اندثر،

الأيوان الجنوبي الشرقي :-

هذا الايوان مستطيل وربما كان يشرف على الدورقاعة بزوج من الكرادي الخشبية وترتفع أرضيته عن أرضية الدورقاعة وربما كان مسقوفاً بالبراطهم الخشبية وفتح باضلاع الايوان ثلاث سدلات، الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية متشابهتان إلا أن سقف السدلة الجنوبية الغربية براطيم خشبية حديثة من اعمال لجنة حفظ الأثار بينما السدلة الشمالية الشرقية ما زالت تحتفظ بسقفها الأثرى وان كان بحالة سيئة وهو عبارة عن سقف مزخرف مقسم بواسطة السدايب إلى مساحات مستطيلة وآخرى مربعة أما في الوسط فقط فقد زخرف بمربع كبير يتوسطه طبق نجمى وقد زخرف المربعات والمستطيلات بالزخارف النبائية ولكنها في حالة سيئة ويحيط بالسقف إزار خشبي قسم إلى بحور يفصل بينها شكل دائرى ولكن نظرا للحالة السيئة التي وصل اليها هذا السقف صار من الصعب التعرف على الشكل الزخرفي الذي تحتوى عليه هذه البحور ومن المرجح أن سقف السدلة المقابلة كان على نفس هذا الشكل وترتفع عن أرضية الإيوان وربما كانت تشرف على الإيوان بزوج من الكرادي الخشبية يحصران بينهما معبرة وينتهي كل كردي بذيل هابط مقرنص وبالاضلاع الثلاثة الباقية لكل من السدلتين ثلاث دخلات وجميع الدخلات ترتفع حتى سقف السدلة ، أما السدلة التي بصدر الإيوان ربما كانت تشرف على الكرادي الخشبية وينتهي كل كردى بذيل هابط مقرنص ويصدر هذه السدلة دخلة أعلى جانبيها دخلتان .

المسقط الافقى للدور الثاني :-


هذا الطابق يشمل الأروقة التي تعلو ايوانات المندرة السفلية ويدلنا على ذلك وجود الدواليب الحائطية في الجدران ويقايا سقف الإيوان أو أرضية الرواق هذا بالاضافة إلى القاعة العلوية والذي كان يصعب الوصول إليها وذلك لتهدم السلالم الموصلة اليها وتتكون من دورقاعة وسطى وإيوانين وتصل إليها من بثر السلم الصاعد من المدخل الفرعي من الركن الشمالي للواجهة الشمالية. إلا أن التفسيرات المعمارية والتي تشير إلى الشواهد الأثرية سيتم تناولها تفصيليًا بالدراسة المعمارية الملحقة والتي سيرد ذكرها لاحقًا.



الكتبيات الملحقة بالإيوان الشمالي الغربي بالمندرة




بعض العناصر المعمارية المفقودة بالمندرة المتهدمة



منزل السن وسيلة

- ١. السلم الصاعد المؤدي للمقعد
- ٢ ـ ممر مؤدي لقاعة المغاني والمقعد
  - ٢. المقعد
- ممر مؤدي للقاعة الملحقة بالمقعد
  - ٥. القاعة الملحقة بالمقعد
- ٦، ممر مؤدي للقاعات الداخلية للمنزل
- ٧. إحدى القاعات المطلة على الفناء
  - ٨.ممر
  - ۹. درکاه
- ١٠ السلم المؤدي للقاعات الداخلية من باب السر



### مجهودات اللجنة في الحفاظ على منزل الست وسلة :

أخبر ديوان عموم الأوقاف اللجنة أن التنظيم ألزمه بهدم بعض أجزاء من المنزل وقف الست وسيلة ولكنه أجل هدم حائط القاعة اللطيفة لحين مناظرته بمعرفة باشمهندس اللجنة فأورى حضرة هرتز بك أن هذه القاعة بها سقف جميل وأرضياتها مصنوعة بالرخام الخردة ولذا يجب درجها ضمن الآثار اللازم حفظها لو تيسر عدم مس واجهة المنزل على طول القاعة والقومسيون رأى الموافقة على طلب بقاء القاعة الواقعة بالواجهة على حالها بطول القاعة أما الأجزاء الأخرى فيري عليها خط التنظيم وأخبر ديوان عموم الأوقاف اللجنة بمكاتبة مؤرخة في ٢٩ / ١٠ / ١٩٦٦م بانه أخذ رخصة لبناء الحائط الخارجي لقاعة المنزل وقف الست وسيلة على خطها القديم وأنه حرر مقايسة تكلفتها المهارة بمعرفتها وعلى حساب ميزانيتها .

واللجنة طلبت فحص المقايسة وتكون تحت ملاحظات اللجنة وتحسب التكاليف على وقف المنزل ، وسأل ديوان عام الأوقاف مرة أخرى على أن القاعة اثر أم لا فأجابت بأنه مسجل من سنة ١٨٩٥م ، وأبلغ هرنز بك القسم الهندسي أنه يحتاج إلى مصاريف إضافية فوق المبلغ السابق وقدره ١٢ جنية لحفظ القاعة وصيانتها وتكون على حساب الأوقاف وخاصة أنها مؤجرة من طرفه ، ولم تستجب الأوقاف لذلك فرأت اللجنة استكمال الأعمال على حساب لجنة حفظ الآثار العربية في سبيل الحفاظ على الأثر طلبت الإدارة العامة للأوقاف في مكاتبة مؤرخة في ١٩٢ / ١٢ / ١٩٢ م من اللجنة بشأن الأخشاب التي في المنزل فذكر هرتز باشا أن الأخشاب لم يكن لها أهمية للأعمال الخشبية وقال أنه يتعين الاستغناء عن هذه الأخشاب نهائياً وطلب تأجيل أخذ الرأي إلى جلسة قادمة وعلى أثر ذلك قررت اللجنة في ١٥ / ١١ / ١٩٢١م إجراء ترميم المنزل سنة ٢٤ – ١٩٢٥م بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه تم صرف المبلغ في ميزانية ١٩٢٥م وقدرها ١٩٠٩م جنية وعاينت اللجنة الأعمال التي أجريت في المنزل في ٢٥ / ٧ / ١٩٧٥ م واظهرت ارتياحهم التام لهذا الترميم وفي تقرير اللجنة رقم ٦٠٠ وصفت المنزل بالصغر وأرخته بالقرن ١١ هـ – ١٧ م والشروع في شرائه أو نزع الملكية من وزارة الأوقاف وفي أجتماع ١٢ / ٤ / ١٩٢٢ قررت اللجنة استكمال ترميم المنزل وضع المشربيات اللازمة للمنزل من مخازن اللجنة لاستكمال رونق الأثر ، وفي ١٩٠١ / ١ / ١٩٣١م تم ترميم الأعتاب والعروق الخشبية وعمل التقوية اللازمة وإصلاح المقعد والغرف المجاورة بالدورين وكانت تكلفته حوالي ٢٠ / م / ١٩٣٢م تم ترميم الأعتاب والعروق الخشبية وعمل التقوية اللازمة وأصلاح المقعد والغرف المجاورة بالدورين وكانت تكلفته حوالي ٢٠ م / ١٩ / ١٩٣١م م

وفي ٢٦ / ٥ / ١٩٤٨ خصص مبلغ ١٥٠٠ جنية للجنة لنزع ملكية المنزل واعتباره أثراً ملك مصلحة الآثار وخصص مبلغ ٥٠٠ جنيه من ميزانية ١٩٥١ م لترميم وإصلاح المنزل وقامت اللجنة من خلال هذا الموسم بإزالة اكوام القمامة والأنقاص المتراكمة داخل الحوش والقاعة الكبيرة بالدور الأرضي وتم إجراء الإصلاحات اللازمة في البناء بالأحجار في بعض الجدران وكان تكليف هذه الأعمال ٢٣٥ جنيه وفي هذا التقرير ذكر أن هذا المنزل يرجع تاريخه إلى ق ١١ هـ / ١٧م وعلى الرغم من الحالة السيئة التي يظهر بها هذا المنزل إلا أنه احتفظ بتكوينه وتصميمه الأساسي وعن طريق كتابة وجدت به اتضح أنه ينتمي إلى عبد الحق واخيه ابن الكنائي من عام ١٠٤٧ هـ ١٦٦٤م وربما كانوا هم مؤسسي المنزل وهذا المنزل عرف فهما بعد بمنزل الست وسيلة آخر من ملكه.

المنافقة ال المنافقة الم







خلياوم ١١١٠٠



المعامد المعادد المعامد المعادد المعا

قايسان تاياية ملكان تسايات الاستان مسايات مشايات وسيايات



NOT PRES

MIND.


سيودواني. تاليا


the distribution of the state o

75

متزل الست وسيلة


هاي (ورز) رائسوة مرستن تسميع (ورز) والاسلام والتعلق حق الدن وساير الأرهر





# MINISTRY OF WAKES. CONSTITUTE FOR THE PRESERVATION OF ARABIC MONUMENTS.

CONSTITUTE FOR THE PRESERVATION OF ARABIC MONUMENTS.
PROJECT FOR THE TRANSFERENCE OF A MARBLE
FOUNTAIN TO THE HOUSE OF ALSIT WASHA
NEAR AL AZHAR,



# ( المجموعة الثامنــة عشرة ) (عنسـنة ١٩٠١ افرنجية ) ٢٩

# (١١) المنزل وقف الست وسيله

حضرة هرتس بك أعلم القسم الهندسي بأن الاعمال المقدرة بثلاثين جنبها لزوم منزل الست وسيله ليست كافية وأنه محتاج الحال لمبلغ تكملي قدره ١٢ جنبها ، فقدرأى القسم الهندسي بعد فحص المكان أن اللجنة أجرت كل ما كان بازمها لحفظ القاعة التي تهمها في هدد المنزل وأن ديوان الاوقاف يجب عليه الاشتغال في باقى الاعمال لاسما وأن المنزل مؤجر من طرفه ما ١٦٠ ينابر سنة ١٩٠١

الامن الامن (کازانوڤا) (علی: ۱۳۶۳) (فرانس) (باروا)

# ( المجموعة الثامنــة عشرة ) (عنـــنة ١٩٠١ أفرنجية ) ٢٩


# (c) منزل الست وسيلة


جواباعلى تبليغ الفقرة ١١ من التقرير غرة ٢٧٥ والفقرة ٢ من المحضر غرة ٢٠ المختصنين بقاعة المنزل وقف الستوسلة بالدويدارى أفاد ديوان عوم الاوقاف اللحنة بانه قرر باخراج جميع المنزل نظرا لقدمه وقلة أجرته لوصار تعيره وطلب مهاأن تحرى ععرفتها نقل الاستاف الانتيكة الموجودة الى الانتيكية العربية بعد تقدير أعمانها والموافقة منه عليها واحتساب قمتها من ميزانية اللحنة ولكون القسم الهندسي رأى انه مقتضى صرف نقود في أصناف قمتها جزئية قد استصوب صرف النظر عنها بالكلية

# التقريرالتسعون بعد المائة القومسيون الثاني التقريرالتسعون بعد المائة القومسيون الثاني التعديد المائة القومسيون الثاني

## (٥) منزل وقف الست وسيله

ديوان عموم الاوقاف اخبر اللجنة بمكاتبة تاريخها ٢٩ اكتوبر سنة ٢٠ بانه اخذ رخصة لبناء الحائط الحارجيه لقاعة المنزل وقف الست وسيله على خطها القديم وانه حرر مقايسة على مقتضى ذلك بمبلغ ٣٦ جنيها مصريا ويريد ان يعرف في اقرب وقت ما اذا كانت القاعة مسجلة ضمن الآثار وما اذا كانت اللجنة مستعدة لاجراء هذه العمارة بمعرفتها وعلى حساب ميزانيتها ام لا فالقومسيون رآى ان يطلب فحص المقايسة اما ادارة العمارة فتكون تحت ملاحظة اللجنة وتحسب التكاليف على وقف المنزل





حالة المدخل الرئيسي ومنسوبه مع الشارع الصحن الرئيسسي قبل اليد، في الأعمــال



### مظاهر التدهور والتحليل المعماري قبل البدء في الأعمال

يعانى المبنى من العديد من المشكلات، فنالنسبة للموقع العام فالمدخل الرئيسي شبه مدفون تحت منسوب الحارة ويكاد يصعب الدخول من خلاله علاوة على الردميات الموجودة بالداخل وبالمبنى العديد من المشكلات الانشائية والتي نتجت عن البناء الحديث السكني الملاصق لحائط المقعد الجنوبي والذي آدى لهبوط وتكريش الحائط كما انعكس ذلك على الحائط الحادث الحائط الشرقي للمقعد بالدور الأرضى والذي كان ظاهراً في الهبوط الشديد الحادث في العقد الحامل للحائط، وذلك علاوة على تدهور الأسقم الخشبية المتنفية وعموما فإن المبنى فقد العديد من العلومة به وبعد الموجود منه لا يزيد عن نصف المبنى الأصلى، فقد افتقد العديد من مشربياته الكبيرة والمنبقي منها متدهور وفي حالة رئة وذلك علاوة على افتقاده لعناصر الربط الراسية والأفقية بين جناحيه الشمالي والجنوبي ولعلنا من خلال الدراسة المعمارية الأثرية سنقوم بتحليل لقهم العناصر المنتقودة من خلال لتواحد المعاصر الماهوة بالموقع.







حالة المقعد والصحن قبل بدء الترميم




الميني الحديدي الخرساني والذي أثر بالملب على المبنى وأدى الي هبوطه




Miles and the Market Artis












فقدان بعض العناصر المعمارية الأساسية بالمتزل

منزل السك وسيلية






الحالة الإنشائية للسلم المؤدى للقاعة العلوية قبل الترميم وفقد أجزاء منها

۷۷ منزل المت وسيلـة





## فلسفة الحفاظ والترميم

على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة عن بيت الست وسيلة وتهدم معظم المنزل إلا أن مشروع القاهرة التاريخية حرص على استثمار الجهد وبذله للوصول إلى تصور معمارى لما كان عليه البيت، وبعد مشروع الست وسيلة معبراً عن مدرسة ترميم حديثة بمصر أوجدها مشروع القاهرة التاريخية، تلك المدرسة هدفها الحفاظ على المبنى الأثرى من خلال النتبع التاريخي للمبنى وربط كافة الشواهد المعمارية والأثرية للوصول لتصور معمارى متكامل للمبنى مع التأكيد على القيم التاريخية والفنية له وإبرازها في توازن لا يخل بالمنظومة التراثية للمبنى ولقد كان المبنى بمثابة الغز المحير بالنسبة للعديد من الخبراء قليس له وثائق أو صور فديمة تصف تشكيله ولكن الرغم من فقد المبنى للقاعة الرئيسية وعناصر أخرى كالحمام الرغم من فقد المبنى للقاعة الرئيسية وعناصر أخرى كالحمام هإنه من المحكن التوصل لشكل القاعة الكبرى والتي تعد أكبر قاعة بمصر في المسطح كما بمكن التوصل لشكل القاعة العليا.

وتتكون فلسفة الحفاظ من عدة محاور :

المحور الأول: ترميم بقابا المبئى الأصلية وتأمينها إنشائياً لضمان سلامتها الحالية والمستقبلية مع العلاج بأقل تدخل ممكن وإظهار عناصر المبنى الفنية واضحة كاللوحات الجدارية المخبأة تحت طبقات البياض والتى تعسد من أندر

اللوحات في عصر إنشاء المبنى والتي لا يوجد مثيل لها إلا هي بيت الربعماثة (على كتخدا) تلك اللوحات تمثل عنصراً أساسياً من عناصر البيت الإسلامي والتي بها مناظر للكعبة المشرفة والحرم الشريف ومسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم).

هقد تم الكشف عن مجموعة هائلة من المناظر أسفل طبقات البياض وذلك علاوة على استعادة وترميم اللوحات التي تم فكها في العقد الثامن من القرن العشرين أثناء ترميم بيت الهواري وتخزينها بالقلعة خوفاً عليها من الاندثار.

المحور الثانى: إحياء المبنى وذلك من خلال إعادة إنشاء القراغات المطموسة والتي أكدتها الدراسات التاريخية والمعمارية وذلك من أجل رفع القيمة المعمارية للمبنى الأثرى واستكمال الصورة قدر الامكان مع التأكيد على التمايز بين المبائى الأصلية والإضافات، تلك الإضافات تتبع أيضا مبدأ الاسترجاعية والذي تتص عليه المواثيق الدولية والتي يمكن من خلاله في أي وقت إزالة أية اضافة دون الاخلال بالأجزاء الأثرية منه.

المحور الثالث، هو محور إمادة التوظيف وهذا المحور من أهم المحاور في عملية الحفاظ فهو يضمن صيانة مستمرة للمبنى ويقلل من مخاطر التدهور الناتج عن الهجر الوظيفى والاهمال.

ولعاتنا هذا نجد أن مبنى كبيت الست وسيلة لمنظومة ثقافية حضارية بمنطقة مركز ثقافى اشعاعى يضم كلاً من بيت الهوارى وبيت زينب خاتون ومركز أبداع الطفل بمدرسة العينى فكل تلك العناصر الأثرية تكون منظومة تراثية ثقافية تخدم المثقفين وأهالى المنطقة المحيطة في صورة قلما نجدها بالقاهرة، فتحن هذا أمام مجمع ثقافى ثري يزخر بكافة أدوات الثقافة والحضارة ليخرج منه أمثال محفوظ وحقى ويعيد للقاهرة زعامتها الفكرية الحضارية.



المعال الكشد ، عن الناهورة والشبكة التحتبة للمنقل






# الكشوفات الأثرية

في موقع مثل بيت الست وسيلة لزم الأمر عمل حفائر للكشف عن أثاثات المبتى وبذل الجهد والفكر لتفهم العناصر المختلفة المكتشفة وذلك للوصول لأفضل تصور للمبنى وعناصره المفقودة والمتمثلة في :

# فسقية المندرة الرئيسية


تم الكشف عنها تحت الردميات الكبيرة بالبيت والتي تتوسط فراغ المندرة الرئيسية وسط الدورقاعة ولم يتم الكشف عن أي آثار للفسيفساء أو الرخام الذي يكسوها ولكن تم الكشف عن شبكة الصرف والتغذية للمياه الخاصة بها وتوثيقها.




مناظر مختلفة لعناصر الحمام من الداخسل بعد الترميسم

AY


منزل السد وسيلة





# الحمام العلوي

بعد عمل سلالم مؤفتة للصعود للجناح الجنوبي ثم الكشف عن فراغات الحمام بالدور الأول وكذلك كافة عناصره من توصيلات مياه والخزان الرئيسي المرتفع والذي يمد الحمام بالمياه عن طريق فرق المنسوب فيتم توزيع المياه عبر مواسير فخار لكل الحمام ، كما تم الكشف أيضاً عن مغطس صغيد بالحمام لخدمة أصحاب البيت .



A8

مثزل السد وسيلة



# الرسومات الجداريسة

عند البدء في الأعمال لوحظ وجود أجزاء من حوائط الغرفة الملحقة بالمقعد وقد فقدت أجزاء كبيرة من بياض حوائطها وكأنها منزوعة عمداً وبعد تعقب ما حدث وجد أنه في بداية الثمانينات قام السيد برنار موريه أثناء عمله في ترميم بيت الهراوي بنزعها وحفظها في صناديق خوفاً عليها من الاندثار في حالة انهيار المنزل وتم نقل الصناديق وعددهم ١٤ صندوقاً لمخازن الهيئة آنذاك بالقلعة وبعد طول بحث وجدت تلك الصناديق ناقصة صندوقاً حيث وجد بمنزل السناري وتم ترميم تلك اللوحات بالقلعة نظراً لسوء حالتها التي تمنعها من النقل للموقع بسلام ثم تم نقلها إلى الموقع بالتمال ترميمها وإعادة تركيبها بمكانها الأصلي ، وعلاوة على تلك اللوحات أمكن الكشف أيضاً على ثلاث لوحات أخرى تحت الدهانات بقاعة المقعد وأحدها لوحة جميلة جداً تصف ميدنة أسطنبول .

سره أوادة الذي والموادة عنده ومداله وسيدا بي وعلواله والموادة الدولة الدولة المدادة الله والمدولة الدولة المدادة الله والمدولة المدادة الله والمدولة المدادة الله والمدادة الله والمدادة الله والمدادة المدادة الله والمدادة المدادة المدادة


سال ع المنافعة المنا



# حجاب المحبة

تم العثور على هذا الحجاب في داخل بناء الجدار الغربي لإحدى حجرات الدور الأول في الحجرة المطلة على المقعد الصيفي من الجهة الغربية وقد كان مطوبًا وملفوفًا بخيط صوف أخضر اللون وهو مكون من ورفتين الأولي مكتوبة من الوجهين والثانية من وجه واحد فقط وهذه الكتابات عبارة عن طلاسم وآيات فرآنية تدعو بالألفة والمحبة، والورق المكتوب عليه من نوع الكاغد الذي انتشر استعماله في القرن السابع عشر الميلادي، وبالحجاب تشابه بين اسم لطفي أحد مؤسسي المنزل والدعاء بإدامة الحب بهنه وبين زوجته صفية .









شكل 1 واجهة الإيوان الشرقي الكبير



# التتبع المعماري والأشرى من خلال قراءات الموقع والدلائل الأشرية: أولا: مقارنة بين الإيوانين الرئيسيين للقاعة السفلية للبيت ،

١- الكتفان اللذان ترتكز عليهما أرضية القاعة العليا في الإبوان الغربي اقل ارتفاعا عن مثيليهما في الإيوان الشرقي، ففي الإيوان الغربي ينتهي ارتفاع الكتفين بمكان آثار أرضية القاعة العليا (شكل رقم ١) بينما يستمران في الإيوان الشرقي بفرق عدة أمتار عن الإيوان الغربي (شكل رقم ٢) و ينتهي بسروال في أقصي الجنوب الشرقي من السدلة الخلفيه، و لا يمكن القول بأنهم أكتاف جديدة أنشأتهم اللجنة لان اللجنة كانت ترمم ما تجده و لا تستحدث ما لم يكن موجودا إذا خاللجنة قطعا وجدت هذه الأكتاف بهذا الارتفاع، و فعلا في إحدى صور لزين (شكل رقم ٢) نجد أن أحد الأكتاف موجود و مستمر فاللجنة رممت الجزء السفلي منه فقط أما العلوي فقد تهدم في ما بعد السبعينات (حيث التقطت هذه الصورة).

٢- آثار تغلل البراطيم الخشبية التي تحمل الطابق فوق الإيوان موجودة و
 واضحة في واجهة الإيوان الغربي و لكن ليس لها أي اثر في واجهة الإيوان
 الشرقى (شكل ٢٠١).

٣- الدخلة في واجهة الإيوان الغربي طويلة و تلثها تقريبا في الدور العلوي فوق هذا الإيوان، بينما هي اقصر في الإيوان الشرقي و كاملة في فراغ واحد هو فراغ الإيوان الشرقي المساوي في الارتفال له إذا ما ثم وضع أسقف الإيوانين.

٤- السروال الخشيب الموجود فقط في اقصل الجنوب الشرقي من الإيوان الشرقي و لا وجود الشيء من قبيله في الناحية المقابلة له و لا في الإيوان الآخر (شكل رقم ٤).



شكل ٢ الجزء العلوي من الحائط الشمالي تالإيوان الشرقي قبل انهياره



شكل ٤ مكان السروال الخشبي وفي الناحية المقابلة له يوجد اثاره على البهاض الحائطي



شكل ٥ الحائط الشمالي من القاعة التي كانت تعاو الإيوان العربي

### ثانياً: قراءات خاصة لما تبقى من القاعة السفلية

- ١- الإيوان الغربي:
  - يفتقد لسقفه
- واجهاته تحمل أثار مكان ركوب سقفه
- واجهانه تحمل بأعلاها دواليب حائطية وشباييك و أماكن أبواب لفرفة (أو قاعة) كانت تعلو ذلك الأبوان
  - يوجد جزء كبير من سقف هذه القاعة العلوية.
  - لا وجود الحائط الذي كان يفصل هراغ هذه القاعة العلوية وهراغ الدور قاعة.
    - لا وجود الكرديين و المعبرة المطلين على الدور فاعة.
- بوجد في القاعة التي كانت تعلو هذا الإيوان جزء من جلق خشبي (قد يكون لياب أو شباك؟!) يطل على الدور قاعة في الزاوية الشمالية الشرفية (شكل رفع ٥)

## ٢- الإيوان الشرقي

- يفتقد لسقفه
- لا توجد أثار بأي من واجهاته لتدل على مكان سقف هذا الإيوان
- واضح أن الواجهة الجنوبية قد قامت اللجنة بترميمها قلا عجب من عدم وجود آثار بها للسقف المنهدم
- كانت الواجهة الشمالية تحمل بعض آثار لبراطيم هذا السفف قبل أن تنهار (شكل رقم؟)
- لا نوجد آثار في اعلى حوائط الإيوان تدل على وجود غرفة بأعلى هذا الإيوان.
- يوجد سروال خشبي واحد فقط في أعلى الجنوب الشرفي من هذا الإيوان و في الناحية المقابلة نجد اثار على بقابا بياض الحائط لسروال آخر و لا وجود لشي، من هذا القبيل في الإيوان المقابل (شكل رفع 1).



شكل ٦ السعلة الشمالية للإيوان الشراقي الجزء العلوي منه من الطوب

- حائطها الجنوبي ينتهي بانتهاه سقف القاعة التي تعلو الإيوان الغربي (شكل رقم ٨)
- حائطها الشمالي شديد التهدم بعد منسوب الدور الأول
  - لا يوجد بها سقف و بالتالي لا توجد بها شخشيخة

# ٢- استنتاجات الموقع

- ١-١- احتمالات واستئتاجات مبنية على قراءات الموقع:
   انظر الرسم المرفق (شكل رقم ٩)
  - منسوب ارتفاع سقفي الإيوانين،
- سقصف الإيسوان الشرقسي غير مستمر على كامل

- يوجد برطوم خشيي في أعلى الحائط الشرقي للإيوان و بكامل عرضه (شكل رقم ٤)
- السداتان الشمالية و الجنوبية العموديتان على هذا الإيوان مبنيتان بالحجر و لكن في أعلى حوائطهما الجانبية يوجد أجزاء مبنية من الطوب (أعمال اللجنة هي غالب الأمر) (شكل رقم ٢-٧)
- لا وجود للحائط الذي كان يفصل الفراغ أعلى هذا الإيوان وفراغ الدور قاعة.
  - لا وجود للكرديين و المعبرة المطلين على الدور قاعة.


# ٣- الدور قاعة

- أرضها منخفضة عن الإيوانين
  - يوجد بها بقايا نافورة مياه



شكل ٧ المدلة الجنوبية للإيوان الشرقي الجزء العلوي منه من الطوب







شكل ١٠ صورة قاريسة توضيح أن الحائبة الشمالي للسدلة الخلفيسة للإيوان الشرفيسي تم تكن تحميل الزا لركوب سقف في منسوب سقف الإيوان

مساحة الإيوان و إنما يتوقف عند أول السدلة الخلفية. فكما يلاحظ في (شكل رقم ٢) يوجد في أول السدلة الخلفية آثار مكان برطوم من براطيم سقف الإيوان و لكن (تتكل رقم ١٠) يوضع أن باقي حوائط السدلة الخلفة و خاصة الشمالي لا يحمل آثاراً لبراطيم السقف وخصوصا الحائط الشرقي (شكل رقم ٢) وهو حائط أثرى، من هنا استنتجنا أن السقف يتوقف عند أول السدلة الخلفية.

- منسوب ارتفاع سقف الدور قاعة

- الفرق بين منسوب سقف الدور قاعة ومنسوب
سقف الإيوانين يتكون من حواقط مصمتة إلا من
ضحات صغيرة علوية بالحواقط الشرقية والغربية
- وجود قاعة صغيرة بأعلى الإيوان الغربي
مكونة من إيوان واحد، هذه القاعة تعد فراغاً
منفصلاً تماما عن القاعة السفلية و لا تفتح
عليها إلا عبر الفتحات الصغيرة بأعلى الدور
قاعة و أسفل الشخشيخة، بحيث الجالس في
القاعة السفلية لا يشعر بفراغ هذه القاعة أو

- في أعلى الإيوان الشرقي، الفرق بين البرطوم الخشبي و السدلة الخشبية مناسب جدا لوجود إزارٍ خشبي بيتهما ، من هنا نخرج باحتمالين يمكن اختيار احدهما أو كليهما معا :

- تقرش الدور قاعة بالرخام
- يوجد بوسطها نافورة يجرى إليها الماء لتلطيف الجو وقت الصيف
  - سقفها مرتفع عن سقف الإيوانين
  - يسقفها شخشيخة (ممرق) للتهوية و الإضاءة
    - أرضيتها متخفضة عن أرضية الإيوائين
      - تؤزر بالرخام
        - ٢- الإيوانان
- عادة ما يطل أحد الإيوانين على الشوارع بمشريية من الخشب الخرط للتهوية.
- عادة ما يوجد بآحد الإيوانين ملقف أو باذاهنج للتهوية حيث يساعد على حركة دوران الهواء في القاعة.
- كثيرا ما يوجد بأحد الإيوائين الممرق أو المغاني ليساعد النساء على رؤية ما يدور في القاعة دون أن يراهن أحد من الجالسين بالقاعة.
  - كثيرا ما يوجد سدلات بالإيوانين.
- قد يوجد بأحد بالإيوائين محراب ليعلم باتجاه القبلة للجالسين.
  - يفتحان على الدور قاعة بكامل اتساعهما
- يشرفان على الدور قاعة بزوج من الكرادى و معبرة بينهما و كل كردى ينتهي بذيل مقرنص ثم تاريخ ثم خورنق
  - قد تؤزر بالرخام.
- مما سبق نجد إن بعض عناصر القاعة مفقودة مثل الملقف (أو الباذاهنج) والممارق (أو المغاني) وكذلك الشخشيخة و ليس هناك اثر لهم ولا شكلهم ولا مكانهم داخل القاعة.

- هل هذا يعنى أن البرطوم الخشبي يحدد مكان سقف غرفة في أعلى الإيوان الشرقي أيضا؟ في هذه الحالة يكون سقف القاعة أعلى الإيوان الغربي أعلى من سقف هذه القاعة (لا عجب في ذلك جيث أن كل فراغ منفصل تماما عن الآخر وكذلك عن القاعة السفلية)، ولكن كيف يمكن تهوية هذا الفراغ المحاط بحوائط من جميع الجهات؟!
- قد بعنى ذلك أيضا أن هذا المكان كان مخصصاً للملقف حيث كان الملقف يتصل بالفراغ الذي يزوده بالهواء عن طريق إزار خشبي به سراويل في أركائه لزخرفة مكان تربيط الحوائط التي تحمل الملقف.
- و قد يحتمل هذا الفراغ الاستئتاجين معا فيمكن أن يكون الإيوان الخلفي مكان الملقف كما سبق و بجواره بأعلى الإيوان الشرقي توجد غرفة يتم تهويتها عبر الملقف كذلك . المشكلة التي تنتج هنا هي كيفية تحديد ارتفاع هذا الفراغ؟!

هذه الاحتمالات و الاستنتاجات تضع النصور الابتدائي للقاعة و في نفس الوقت تطرح بعض التساؤلات التي لن يجيب عليها إلا مناقشة ما هي العناصر الأساسية في القاعة و التي في حال عدم توافرها نخل بمفهوم القاعة و ذلك بالمقارنة بالقاعات المماثلة حتى يتباين لنا ما يجوز وما لا يجوز من هذه الاحتمالات والاستنتاجات.

# ۱-۲ احتمالات و استنتاجات مبنیة علی دراسة عناصر القاعات والمقارنة مع قاعات أخری

أولا: العناصر المعمارية الاساسية في القاعات

القاعة هي حجرة الاستقبال الرئيسية، و تكون عادة طويلة و شديدة الارتفاع و تتكون من:

١- الدور قاعة .

- تتوسط القاعة (و الإيوانان)


ولذلك و جدنا وجوب دراسة هذه النقاط عن طريق المقارنة في حال استقر الرأي على إعادة إنشاء القاعة حيث أن القاعة بدون هذه العناصر تفقد الكثير من قيمتها و هنا نتساءل عن الهدف من الحفاظ (انظر لاحقا).


# الدراسة والمقارنات مع قاعات أخرى لبعض العناصر المفقودة

١- التهوية و الإتارة:

نجد أن القاعة السفلية في بيت الست وسيلة لا يوجد بها في الوقت الحالي أية فتحات تطل على الخارج للإثارة والتهوية إلا عدم وجود الأسقف بها ولكن إذا أتخذ قرار إعادة إنشاء الأسقف فمن الضروري دراسة هذين العتصرين الأساسيين في القاعات القاهرية بوجه عام.


وحيث أن بالقاعة السفلية لا يوجد فتحات (مشريهات) تفتح على الخارج فإن وجود ملقف في هذه القاعة أمر ضروري لتجديد الهواء فيها و تهويتها وكذلك جلب الرياح الشمالية الباردة إلي داخلها و بذلك كانت القاعة تعتمد على الملقف والشخشيخة لتحريك الهواء بداخلها هما هي تفاصيل هذه العملية (شكل رقم ١١) وكيف يمكن حلها في بيت الست وسيلة؟






Disease of Marine Asther Manager, sample converge all managers through the Asseling

شكل ١١ مسقط أفقي وقطاع لقاعة محب الدين يوضحان حركة الهواء داخل القاعة يفعل الملقف والشخشيخة ،



دي الدامد بدر دول البادة و ادارج الشركا الربادة - المثار شكل 17 تصور المقارع قائد للقاعة قبل الزيادات التي لحقت بالقاعة



IMMERIE WAS GENAN KATERODA, --- CAIRE. شكل 17 قطاع لقاعة محب نقلاً عن كراسات لجنة حفظ الآثار

#### • الملقف

الملقف يكون موجهاً ليستقبل الرياح الباردة الأتية من الشمال أو الشمال الغربي، فتكون فتحة الملقف عادة في مواجهة الشمال و في بعض الأحيان قد يحتوى على فتحة جانبية في مواجهة الشمال الغربي.


عإذا درسنا المساقط الأفقية لبيت الست وسيلة وجدنا إمكانية وجود الملقف في إحدى هاتين النقطئين (شكل رقم ٢٤) و لكن يجب أن نذكر هنا مرة آخرى أن القاعة كبيرة جدا و انه ليس بها أية فتحات سفلية و لذلك يتمين وجود ملقف كبير (انظر قاعة محب الدين شكل رقم ٢٢) وفي هذه الحالة يكون المنطقي وجود الملقف في النقطة ب(انظر العyout) شكل أعمى كرير (عرم ٢٤).

الملقف يكون من عبارة عن فتحات في سقف إحدى سدلات أحد الإيوانين. و قد تكون هذه

الفتحات مغطاة بشبكة قصبعات خشبية (الشكل رقم 1) 10) أو مفتوحة حتى سقف الملقف (الشكل رقم 1) وتغطية الملقف تكون خفيفة في إنشائها، غالبا من الخشب المغطى بالبياض من الناحيتين (شكل رقم 11 إلى 14) وتكون مائلة بزاوية (شكل رقم 11–17)، يمكن عادة غلق الجزء الراسي بضلف زجاجية في الشتاء من الداخل (شكل رقم 14)، وقد يكون أيضا مغطى بعجاب خشبي من الخارج (ش19).




شكل ١٤ أحد الملاقف المفتوحة على الداخل (بيت السحيمي )



SHERRA

شكل ١٦ قطاخ رأسي لتوضيح الملقف لبيت السناري



مكل ١٧ رسم ثوشيحي للعلقف من الخارج ( بيت السحيمي)



شكل ۱۸ آحد الملاقف من الداخل تغلق عليه ضلف رجاجية ( بيت السناري )



شكل 14 أحد الملاقف من الخارج (بيت السحيمي)

### الشخشيخة

سقف الدورقاعة يكون اكثر ارتفاعا عن الإيوائين و يحتوى على شخشيخة (قد تكون على شكل قبة أو شكل هرمي ...الخ) تكون قاعدتها متعددة الأضلاع و في كل ضلع منها فتحة. و تغطى هذه القتحات بشبكة من المصبعات الخشبية (شكل رقم ٢٠) وكذلك ضلف زجاجية (لغلقها في قصل الشتاء). فمن هذه الفتحات يخرج الهواء الساخن عند دخول الهواء البارد إلى القاعة من الملقف حيث يكون الهواء البارد اثقل و الهواء الساخن خفيف فيصعد إلى أعلى و يخرج من الشخشيخة (شكل رقم ١٠).

#### • للإنارة

قد تساعد فتحات الملقف و الشخشيخة على الإثارة و لكن جرى العرف في قاعات القاهرة على وجود فتحات أيضا في أعلى حوائط الدورقاعة تحت السقف مباشرة تقتح على خارج القاعة فوق الإيوانين لتساعد كذلك على التهوية و خروج الهواء الساخن، و تغطى هذه الفتحات بشبكة من المصبعات الخشبية وكذلك ضلف زجاجية (شكل رقم ٢٠).

وقد رأينا إمكانية وجود مثل هذه الفتحات في حائطين فقط من الدور قاعة و هما الشرقي و الغربي (لا وجود لهما الآن و سوف يتم إنشاؤهما) أما الحائط الثالث الجنوبي فهو موجود إلى مستوى السقف المفترح ولا يوجد به فتحات فرأينا عدم المساس به ، و أما الحائط الرابع الشمالي فهو جزئيا منهار و لكن توجد صورة قديمة له قبل انهياره و يلاحظ فيها أن هذا الحائط

آيضا كان بلا فتحات علوية (الشكل رقم ٢١) فرآينا إنشاءه كما كان بلا فتحات علوية. و يوجد أمثلة كثيرة مماثلة في القاعات القاهرية.



شكل 10 أحد المالاقف نجد به مصيعات خشبية وتم سدها من الخارج ( بيت السحيمي)



شكل ٢٠ الحائط الشمالي الدرفاعة قبل إنهيارة ( بيت الست وسيلة )



شكل ٢٠ سقف الشخشيخة من الداخل ( بيت المحيمي)

9,1

منزل الست وسيلة

# ٢. الممارق (أو المغاني)

سبق و أن ذكرنا انه كثيرا ما يوجد بأحد الإيوانين الممارق أو المغاني لتساعد النساء على رؤية ما يدور هي الشاعة دون أن يراهن آحد من الجالسين بالقاعة .

ويوجد أمثلة كثيرة في القاعات القاهرية: انظر اللوحات المرفقة (شكل ٢٢ - ٢٥)، ونستنتج من هذه الأمثلة انه كان يستغل الجزء الأعلى من المدلات الجانبية لإبوانات القاعة لعمل الممارق حيث كانت القاعة بارتفاع عدة أدوار هكانت سدلة الإيوان من أعلى تتصل أفقيا بالدور العلوي إما عن طريق عمل بلاطه لها على هذا المنسوب و تغلق الواجهة المطلة على القاعة بالخرط الخشبي وإما عن طريق شباك من الخرط يطل من الدور العلوى على القاعة.

وفي بيت الست وسيلة من السهل استثناج الفراغات التي تسمح بعمل الممارق ومن السهل اتصالها أفقيا و رأسيا بباقي عناصر البيت، وقد تلاحظ أن هذه السدلات المشار إليها الجزء السفلي متها حجر بينما الجزء العلوي أطرافه من الحجر و سدت بالطوب و هي من أعمال ترميم اللجنة و من الجائز أنها كانت تفتح على الفراغ المجاور لها (شكل رقم ٥-٦).



شكل ٢٥ آحد المغاني بييت أمنة بنت سالم



شكل ٢٢ أحد المفاني بقاعة محب الدين



شكل ٢٢ احد المغانى



شكل ٢٤ احد المغاني بقاعة العرسان

ولذلك رأينا فتح هذه الأجزاء على القراغات المجاورة لها و عمل شباك من الخرط لها (شكل رقم ٢٦)، وذلك في الجانب الشرقي للسدلة الجنوبية وكذلك السدلة الشمالية وذلك لأن الجانب القربي من كلا السدلتين حائطه متجانس و يوحي بأنه أقدم من باقي الحوائط فرأينا عدم المساس به ويمكن رسم الشباك على البياض النهائي للحائط من باب التماثل بين جانبي السدلة.

# ٣- ارتفاع سقف الدور قاعة:


مما سبق من مقارنات و زيارات لمواقع مختلفة و دراسات نجد أن سقف الدور قاعة كان دائما أعلى من سقف الإيوانين. هذا السقف يكون عادة من الخشب و به فتحة كبيرة للشخشيخة . تكون الشخشيخة في أغلب الأحيان لها جسد متعدد الأضلاع و بكل ضلع شباك و يكون غطاؤها على شكل قبة أو هرمي. وتتوسط السقف و أبعادها متراوحة .

وفي بيت الست وسيلة نجد أن الدور قاعة قد اندثرت تماما إلا حائط واحد منها والجزء السفلي من الحائط المقابل له : وفي ذلك الحائط المتيقي نجد أن الدخلات وعناصر الواجهة كلها كاملة و ينتهي الحائط مستقيما على نفس ارتفاع حائط وسقف القاعة التي تعلو الإيوان الغربي (شكل رقم ٧)، وكذلك كان الحائط المقابل له فيما عثر

عليه من صور قديمة للبيت، وعند رؤية حائط كهذا يصعب استنتاج انه كان أعلى من ذلك وعند تهدمه تهدم على شكل نهاية مستقيمة كما نجده الآن، وإنما الاستنتاج المعقول هو أنه ارتفاع الحائط الحقيقي وأن ما تهدم منه إنما هو سقفه الأفقي فقط ولذلك بقيت نهاية الحائط الرأسي مستقيمة كما كانت وعلى نفس ارتفاعها الأصلى.

والسؤال هنا هو أليس غريبا أن ينتهي سقف الدور قاعة مع سقف القاعة التي تعلو الإيوان الغربي؟

من وجهة نظرنا فإنه ليس غريبا على الإطلاق، حيث أنه لا علاقة بين الفراغين. فمن داخل القاعة السفلية لن يشعر الزائر حتى بوجود هذه القاعة العلوية. في نفس الوقت فراغ الدور فاعة متكامل من الداخل، فلا أرى الربط بينهما وقد يكون الربط بمبب غرابة قطاع القاعة السفلية مقارنة مع باقي البيوت القاهرية ولكن يجب أن نعرف أن هناك أمثلة مشابهة.



شكل ٢٦ رسم مقترح للمشربية الخشبية للمغاني



شكل ٢٨ صنورة للجزء ( ب) من المنظور السابق



شكل ٢٩ صورة للجزء (١) من المنظور السابق

قد تكون أمثلة قليلة مندثرة ولكن هناك توثيق لبعضها عن طريق رسم الرحالة ويقايا آثار بعضها في المواقع نفسها (الشكل رقم ٢٨ - ٣٠).

1- قاعة تعلو أحد ايوانات القاعة الرئيسية:

قد يكون ذلك غريبا على بيوت القاهرة ولكن ليس بسبب أنه غير تقليدي ولكن بسبب أن معظم ما وصل إلينا كائت الأدوار العلوية منه مهدمة أو أثناء الترميم لسبب أو لآخر طمثت عناصر الأدوار العلوية وخصوصا فوق القاعات ولكن هناك أمثلة فليلة هي القاهرة لبيوت رممت وتركت بقايا الأسقف على حالها مما جعلها قابلة للمقارنة والاستنتاج منها (شكل رقم ٢٨- ٢٩).

وللدليل على انه كان تقليدي البناء فوق ابوانات القاعات و على جانبي الدور قاعة توجد أمثلة فليلة باقية ولكنها معبرة بشدة عن انه شيء جرى العرف عليه وخصوصا في الزيادات اللاحقة التي كان يضيفها السكان في بيونهم (شكل

> ٥- الأعمال بالنسبة للقاعة السفلية إعادة استغلال فراغها الكبير بإعادة بناء الأسقف والبلاطات المفقودة لمختلف


فراغاتها طبقا لما تم إثباته واستتناجه اثناء الدراسة وكما هو

> موضح بالرسومات المرفقة (شكل رقم ٢١) وذلك كالتالى:


١) سقف الإيوان القربي،

٢) سقف الإيوان الشرقى.

٣) سقف الإيوان الشرقي لا يغطى منطقة شكل ٢٧ منظور لبيت الهراوي يوضح بقايا البناء هوق القاعة



شكل ٢١ قطاع رآسي على القاعة السفلية والعلوية ببيت الست وسيلة يوضح واجهة الملقف



شكل ٢٠ قطاع منظوري للقاعة يبيت المتحيمي



السدلة الخلقية للإيوان و بذلك لا يمس ذلك الحائط الأثرى والذي ليس به آثار لركوب أي حائط

غ) يناء حائط الدور قاعة الشمالي مطابق للجنوبي و مرتكزا
 على الصور القديمة للبيت

٥) بناء حائطي الدور فاعة اللذين يعلوان الإيوانين

آ) وضع شبابيك علوية في حائطي الدور فاعة العرضيين.
 اللذين سبتم إنشاؤهما .

٧) بناء سقف للدور فاعة على نفس منسوب الحائط الأثرى
 الموجود والذي بدوره على نفس منسوب القاعة التي تعلو
 الإيوان الغربي

٨) بناء شخشيخة أعلى سقف الدور قاعة

 ٩) بناء ملقف في منطقة السدلة الخلفية للإيوان الشرقي بأعلى السروال الخشبي بحيث يصبح السروال والبرطوم الخشبي الذي يعلوه على نفس مستوى تربيط الحوائط التي يعلوها الملقف.

 انظر كذلك للتوضيح بعض الرسومات المرفقة من رفع الحالة الراهنة التي قام بها مكتب محرم للاستشارات.

 ٣- هذه الصورة من مجموعة الصور التي التقطها Bernard Maury للبيت في السبعينات.

# اتصال الفراغات رأسيا و أفقيا

لقد جرى العرف على تعدد السلالم في البيوت الإسلامية بالقاهرة التاريخية، و عادة ما تبدأ من القناء إلى باقي الأدوار في البيت، و لم يثبت وجود مكان مخصص لهذه السلالم حيث ينغير مكانها من بيت إلى آخر تبعا لتصميمه المعماري، و لا تستمر جميعها من أسفل البيت إلى أعلاه حيث قد

ينتهي كل منها في دور مختلف، وقد توجد عدة سلالم

هي أماكن متفرقة من الدور الواحد كما توجد سلالم

لا تتصل مباشرة بالفناء، حيث تبدأ في إحدى فراغات
أحد الأدوار العلوية لتؤدى من فراغ إلى آخر في نفس
الدور ولكن على مناسب مختلفة. وهذه النوعية الأخيرة
من السلالم كذا الترتيب العام للتنقل داخل البيت ربما
كان يمثل جزء من الفكر المعماري المقصود حيث أنه
يضفي خصوصية شديدة لقاطني البيت. ومن ثم كان
هدها معماريا في تصميم البيت حيث لا يستطيع الزائر
أو الغريب عن البيت معرفة كيفية الوصول إلى الفراغات
المختلفة بسهولة ويسر إلا الأماكن المخصصة للزائر

# ويمكن تقسيم ما سبق إلى :


١- سلم المقعد: في الفناء مباشرة واضح للشخص
 الذي يزور البيت للمرة الأولى حيث يؤدى من الفناء إلى
 المقعد المخصص للزائرين خاصة من الرجال.

٢- السلم الرئيسي لقاطئي البيت: يكون مختفيا عن الفناء و لكنه متصل به اتصال غير مباشر. ويكون عادة مستمراً من الأرضي إلى السطح، فنجده داخل أحد فراغات الدور الأرضي و لكن محجوب عن الفناء و بالتالي عن الغرياء، فإذا ما حضر غريب إلى المنزل فر أهل البيت من الفناء إلى هذا السلم للاحتجاب عن الغرياء في باقي أجزاء البيت الغير مخصصة للزائرين، ومع ذلك لا يصل هذا السلم إلى جميع أجزاء البيت ولكن إلى جميع أجزاء البيت

٣- سلالم للاتصال بين فراغات محددة في مناسيب

مختلفة: هذه السلالم تصل فراغات الدور الواحد بعضها ببعض إذا ما تباينت مناسيب هذه الفراغات. ويستخدمها فقط فاطنو

البيت و يصعب الوصول إليها للغرباء، ولا يوجد مكان محدد لها حيث يحددها التصميم المعماري من خلال توظيف الفراغات (شكل رقم ٢٣ – ٣٣).



شكل ٢٢ - ٢٢ أحد السلالـــم لمنزل الســـت وسيلــــة

# التصور العام للبيت بعد الدراسة المقارنة


### الدور الأرضى

تعد فراغات هذا الدور واضحة الاتصال فيما بينها (شكل رقم ٢٤). توجد به فروق مناسيب ولكنها دائما بمقدار درجة نقريبا كالفرق بين الدورقاعة وايوانات القاعة السفلية ...الخ.

هذه الفروق البسيطة في المناسيب يتم الاستدلال عليها مباشرة من الموقع نفسه، حيث يوجد علامات وآثار واضحة لحدود مستوى التبليط في فراغات الدور الأرضي المختلفة. لذلك يجب تثبيت البلاطات الجديدة على نفس المناسيب و المستويات الموجودة و التي تم الاستدلال عليها فإذا ما نيقت فروق بسيطة بين فراغ و آخر يجب أن تعالج بعنب أو درجة. فإذا كانت هذه

المعالجة زيادة لم تكن موجودة في الأصل فمن المفضل أن تكون من الخشب ويكون لها كسوة خارجية من بلاط أو خلافة مما يتوامم مع التشطيبات الأخرى بالفراغ نفسه وذلك لإثبات أنها مستحدثة وليست أصلية.

وتبدأ في الدور الأرضي درجات السلم المؤدى للمقعد من الفناه، وكذلك تبدأ درجات السلم الرئيسي المستمر لسكان البيت بالجزء الشمالي الغربي من البيت، وهذا السلم الأخير يمكن الوصول إليه عبر الحارة حيث يفتح عليها بفتحة معقودة أو عبر الفناء حيث يتصل اتصالا غير مباشر بالفناء عن طريق ممر طويل.



### الدور الأول

منطقة المقعد والقاعة المجاورة (قاعة التصوير الجداري) تتصلان رأسيا بالدور الأرضي عن طريق سلم يبدأ من الفناء، وهذا التصميم موجود في معظم البيوت القاهرية (الشبشيري، جمال الدين الذهبي، ...الخ). حيث لا يختلط الزوار من الرجال حين يكونوا في طريقهم إلى المقعد بأهل البيت خاصة النساء.

ولكن كان هناك قطعا سلم آخر في البيت يصل الدور الأرضي بالدور الأول يستخدمه قاطنو البيت، حيث توجد فراغات آخرى بالدور الأول وليس فقط المقعد و القاعة المجاورة له .

من التقديم السابق تجدر الإشارة هذا إلى حتمية وجود سلم مستمر في البيوت القاهرية ، وفي بيت الست وسيلة نجد أن هذا السلم في الجزء الشمالي الغربي من البيت، حيث يبدأ في الدور الأرضي و ينتهي ببسطة عند كل ركن من أركانه الأربعة وعلى ارتفاع عدد أدواره. فإذا تثبعنا المناسيب المختلفة لهذه البسطات وعلاقتها بالفراغات المجاورة للسلم وجدنا أن إحدى بسطاته

توجد في نفس مستوى الغرفة المجاورة للسلم بالدور الأول (شكل رقم ٣٥)، فلماذا لا يفتح باب من هذه الغرفة على تلك البسطة وبهذا يصبح الاتصال بين الدور الأرضي والأول موجوداً على مستوى الخصوصية المرجوة لأهل البيت؟ بالرغم من التسلسل المنطقي نجد أن هذا الحائط من هذه الحجرة مصمت تماما في الواقع ولا يوجد به فتحات (شكل ٣-٤). وهذا الحائط قامت بإنشائه اللجنة ولا سبيل في الوقت الراهن لمعرفة الحائة قبل تدخل اللجنة.

السؤال هنا إذا أردنا إعادة استخدام البيت والوصول مباشرة إلى الأدوار المختلفة عبر سلم واحد مستمر فلماذا لا يفتح باب في هذا الحائظة إن وجود هذا الباب سواء كان اصليا أو مستحدثا لن يضر الفكر المعماري للبيت في شئ بل يتناسب معه كما أشرنا سابقا ومن ثم نرى فتح هذا الباب أثناء عملية الترميم الحالية لحل مشكلة التنقل عبر فراغات البيت ومستوياته بمنهولة في الاستخدام الجديد له (شكل رقم 0).



### الدور الثانى

إن هذا الدور يتميز بالخصوصية ، حيث أن كل فراغاته خاصة يأهل البيت ولا يوجد به فراغات استقبال أما عن القاعة العلوية فهي لم تكن لاستقبال الزائرين وإنما كانت في اغلب طني لاستخدام نساء و أهل البيت، وعلى كل فان هذا الدور كان يتصل رأسيا عبر السلم المستمر بباقي أدوار البيت.

أما عن اتصال باقي فراغات هذا الدور بيعضها البعض نجد هناك فرق منسوب شديد الوضوح بين الجزء الشمالي والشرقي وبين الجزء الجنوبي والغربي منه هذا الفرق (حوالي ٢٦ مامتر) يسمح بوجود عدة درجات (٦ تقريبا) فإذا ما درسنا هذه النقطة في الموقع وجدناها حقا ملائمة لوجود هذه الدرجات (انظر التوعية الثالثة من السلالم عاليه)، وحيث أنه لا سبيل لربط هذين الجزءين من البيت إلا عن طريق تلك الدرجات فتم إعادة انشاتها.

## الأسطع


الوصول إلى منسوب الأسقف عملية مهمة جدا لأعمال الصيانة الدورية للبيت. ولكن ليس بأمر ضروري لمستخدميه أو زائريه و لذلك نقترح أن يصل سلم واحد من سلالم البيت إلى السقف، وتم اقتراح أن يكون السلم المستمر الموجود بالركن الشمالي الغربي حيث نرى بعض الآثار التي تدل على أنه كان مستمرا لأعلى بعد الوصول لمنسوب القاعة العلوية وسوف يفضي هذا السلم إلى السطح أعلى القاعة العلوية الغربية والسطح أعلى دور قاعة

القاعة السفلية. وحيث أن باقي أسطح البيت متفاوتة في مناسيبها فتقترح حل هذا التفاوت عبر سلالم بحارية حديدية (أو خشبية) لنفس الأسباب المذكورة عالية (انظر النقاط المذكورة في جزئية الدور الثاني) وأيضا لعدم وجود ضغط على استعمالها. وتم اقتراحها في المناطق التالية (شكل رقم ٢٦):

في النقطة (1) الوصول إلى سطح المقعد و قاعة التصوير الجدارى في النقطة (ب) الوصول إلى منسوب سطح القاعة العلوية.

يتم وضع سلم بحاري حديدي للوصول إلى منسوب سطح منطقة الحمام في النقطة (ج).

إذا كان منسوب سطح القاعة الصغيرة الموجودة بجوار الحمام في الدور الثاني بالركن الجنوبي الغربي من البيت مختلفاً عن الأسطح المجاورة يتم وضع سلم في النقطة (د).




شكل ٢٦ مسقط أفقي للدور الأول يوضح السلالم المقترحة لإتمام اتصال الحركة بين هراغات منزل الست وسيلة


## أعمال الترميم والإحياء

بعد الوصول للتصور الخاص بفراغاته المعمارية فكان قرار اللجنة العليا للقاهرة التاريخية باستكمال المبنى وإعادة إنشائه في ضوه ما كشفت عنه المراسة وذلك لاستكمال الصورة المعمارية وإعادة العياة للمبنى في صورة تليق به كاثر معماري نادر ومميز بالقاهرة. ما تم من استكمالات واضافات ثمت دون أي زخارف او عناصر فنية مستحدثة بل من خلال عناصر معمارية بسيطة مهمتها إعادة التكوين المعماري للقاعات وللمبنى. كما تم تدعيم المبنى انشائيا بالأخشاب إما عن طريق الدبل الخشبية للشروخ أو عمل اسقف بالأخشاب إما عن طريق الدبل الخشبية للشروخ أو عمل اسقف تخفيف أعلى الأسقف المتدهورة الأثرية دون استبدال لها للمحافظة على أصالة المواد بالمبنى، وأما بالتسبة للعقد الهابط بالدور الأرضى على أصالة المواد بالمبنى، وأما بالتسبة للعقد الهابط بالدور الأرضى

فقد تم تدعيمه باستخدام قطاع من الحديد الظاهر القابل للازالة في حالة التوصل لحل آخر دون الفك لهذا العقد، وقد تم إعادة بناء بعض الحوائط باستخدام القطاعات الخشبية لتخفيف الأحمال الواقعة على الحوائط الأثرية والبياض عليها بعد ذلك لتضاهى الحوائط في الشكل واللون، وبالنسبة للموقع العام فقد تم الكشف عن منسوب الحارة الرئيسي وعن الأحجار الأصلية لها وتم عمل دراسة متكاملة للمنطقة المحيطة من خلال المناسيب والعناصر العمرائية الفراغية والأثرية الموجودة بها والوصول لمعالجة متفهمة للقيمة العمرائية للمنطقة.





1.7





السيد وزير الثقافة ومتابعته الداثمة لأعمال الترميم
















الشخشيخة من الداخل




110


متزل الست وسيلة












14.

منزل البت وسيلة




نَحْيَةُ مِنْ خَبِراء الترميم بمؤتمر اليونسكو عن القاهرة التاريخية سنة ٢٠٠٣




زيارة السيد ميشيل بينزت رئيس المجلس الدولي للحفاظ على المدن والمباني التاريخية

# المتابعة الدولية للمشروع

حظى مشروع القاهرة التاريخية بمتابعة فقية من المجتمع الدولي وذلك منذ البدء فيه وحثى الآن ليس فقط لأنه من آكبر مشروعات الترميم الجارية في العالم الأنبل أيضاً لأنه يشاول تراث مدينة من أكبر مدن التراث المعماري الإسلامي بالعالم إن لم تكن أكبرها تلك المتابعة ساهمت في تبادل الخبرات والأفكار ومناقشات بناءه عديدة ساعدت في تحسين جودة العمل كما ساهمت في إيضاح العمل الحقيقي بكافة أبعادة بعيداً عن أي مزايدة تهدف إلى عرفاة العمل ولقد حظى مثزل الست وسيلة خاصة باهتمام العديد من الخيراء المحليين والدوليين لما فيه من تحديات فنية متمثلة في أجراء مفقودة حيرت الخبراء وقد كان من أهم تلك المتابعات مهمة السيد فليمتح آلوند التفقدية لمشروع القاهرة التاريخية سنة ٢٠٠١ وبعدها جاء مؤتمر اليونسكو عن القاهرة التاريخية سنة ٢٠٠٢ والذي حضره نخبة منتقاه من خبراء الترميم والحفاظ على التراث وكاتت أول محطات المؤتمر زبارة ميدانية لخمسة عشر مبنى بالقاهرة التاريخية من أهمها منزل الستوسيلة وكانت أيضاً زيارة خاصة أثناء المؤتمر للسيد ميشيل بيتزت رئيس المجلس الدولي للحفاظ على المدن والمبانى التاريخية والذي أبدى أعجاباً خاصاً بالمبنى وتعنى أن يكون مقرأ محلياً للمجلس كما شملت أيضاً الزيارات مهمة السيدة فرنسواز ريفيير مساعد رثيمن اليونسكو وزيارة السيدمنير بوشناقي مساعد المدير العام سنة ٢٠٠٤ والأخيرة كانت المهمة التنفيذية الثانية للسيد فليمنح آلوند سنة ٥- ٢٠ والتي أشاد فيها بما تم من أعمال وأصر على تسجيل أعجابه بسجل زيارات الموقع،



السيدة فرانسواز ريقيهر في متابعة ميدانية للمدينة التاريخية



13. anywar 2007. I was very planed so see the work in program as the Wester and wint you good lives with the completion

flowing backers of the same of

١٢ أغسطس ٢٠٠١ أذا سعيد لرؤية تقدم العمل بوسيلة وأطيب الأمنيات بانتهاء الأعمال

فليمتج الوند خبير اليونسكو

12 Hard 2006 Conquentation with the receive of the British Wassels House and the fine regular special formally the state of the free that the beginning free years ago and the fewer regular of the restoration to indeed they impressing.

١٢ مارس ٢٠٠٥

نهنتُكم على إنقاذ منزل المستوسيلة والنتائج الجيدة التى حصائم عليها بعد دراسات وابحاث وحفائر قد رأيت البداية قبل أربعة سنوات و النتائج النهائية لعملية الترميم هى بالطبع مبهرة

فليمنج الوند خبير اليونسكو





أجمال النرميح الدين



# أعمال الترميم الدقيق بالمنزل

تمثل أعمال الترميم الدقيق بمنزل الست وسيلة تحدياً خاصاً للقائمين على المشروع نظراً لتدهور جميع العناصر المعمارية بالمنزل وتعد أعمال إعادة تركيب وترميم اللوحات الجدارية من أكبر التحديات الفئية التي واجهت فريق العمل فهذه اللوحات المنزوعة تعد من الندرة بحيث أنها لم تتكرر في بيوت القاهرة إلا في بينين مماثلين وهما بيت الربعمائة وبيت علي لبيب وتلك المناظر الجدارية كانت من أساسيات التجميل في البيوت وإن أندثر معظمها إما لعدم اهتمام قاطنيها بتلك اللوحات أو لعدم إمكانهم تحمل تكلفة صيانتها أو كما هو المرجح تغير الذوق الفني على مر السنين وعدم الاهتمام بالحفاظ عليه ولعل المثال الذي يحضرنا وهو مدينة البندقية والتي كانت ترتبط بالقاهرة بنفس ظروف الأزدهار والملاقات التجارية المتبادلة وتلك البيوت كانت ترخر حتى القرن الثامن عشر بواجهات ملونة ومرسومة بأجمل المناظر وفي وقت لاحق تم محو تلك الرسومات لاختلاف الموضة آنذاك لذا وجد فريق العمل قمة التحدي

في إعادة تلك المناظر الجميلة والمعبرة عن فن راق ازدهر في القاهرة في ظل أحد أجمل الأزمنة التي مرث عليه بل تعدى هذا التحدي مرحلة الترميم وإعادة المنزوع منها إلى الكشف عن لوحات أخرى لم تكن ظاهرة تحت طبقات الدهان فوقها التي تطلبت جهداً شديداً ودثوياً لإظهارها لتكون بحق متحفاً زاخراً بنموذج نادر من نماذج الفن الإسلامي في القاهرة .

وتتمثل عناصر الترميم الدقيق التي تم العمل بها سواء بالإظهار والكشف والصيانة والترميم فيما يلي :

- ١ . ترميم وإعادة تركيب اللوحات الجدارية
- ٢. ترميم ومعالجة الأسقف المزخرفة .
- ترميم ومعالجة الأخشاب الغير مزخرفة.
  - 1. ترميم ومعالجة الأحجار والطوب الآجر
- ٥ . ترميـــم ومعالجـــة العـــامود الرخامي بالمقعد .
  - ١- ترميم ومعالجة البياض الأثرى .
    - ٧ . ترميم العناصر الجمنية .





الرسوم الجدارية التي لم تتزع قبل الترميم

#### ترميم ومعالجه اللوحات الجداريه

انقسمت اللوحات الجدارية من حيث الحالة التي وجدت عليها عند بدء مشروع الترميم إلى ثلاثة نماذج . .

النموذج الأول: ويمثل تلك اللوحات التي وجدت داخل صناديق مخازن الإدارة العامة للترميم الدقيق بالقلعة والتي كان قد سبق نزعها خلال عمليه ترميم منزل الهراوي في الثمانينات من القرن الماضي بمعرفه البعثة الفرنسية ونقلت إلى القلعة من يومها:

النموذج الثاني: فهو اللوحات الجدارية التي لم يتم نزعها وتم الإبقاء عليها بالحوائط حيث تظهر بها الزخارف المختلفة رغم ما تعانيه من مظاهر تلف متعددة.

النموذج الثالث: هو اللوحات الجدارية التي تم الكشف عنها حيث تم طمس كافة معالمها في فترات سابقة بطبقات من الجير،

وعلى الرغم من اختلاف الحالة التي وجدت عليها هذه اللوحات إلا أنها عانت من عوامل تلف متشابهة ويمكن تلخيص أهم مظاهر التلف بها فيما يلي :.

- تدهور حالة اللوحات المتواجدة بالقلعة وتهشم بعض أجزائها (النموذج الأول)
  - تراكم الاترية وطيقات السناج يكثافة أعلى أسطح اللوحات التي لم تتزع (النموذج الثاني)
- طمس بعض اللوحات وإخفاء معالمها باستخدام طبقات متتابعة من الجير (النموذج الثالث)
  - وجود العديد من الانفصالات والشروخ بشكل عام،
- انقصال بعض اللوحات الجدارية عن الحائط الحامل لها وتدهورها بصورة كبيرة مما استدعى نزعها لمعالجة الحائط الحامل واللوحات الجدارية على حد سواء .










هى الأعلى طبقات الجير التى كانت نغطى أسطح الرسوم الجدارية وفي الأسفل إلى اليمين الرسوم الجدارية المتروعة في متناديق وإلى اليساز عينة لإزالة طبقات الجير،












صوريالميكروسكوب الالكثروثي الماسح لعينات من الرسوم الجدارية




EDAX ZAF Quantification (Standardless) Oxides

SEC TABLE : Decadic

Coating Correction Used : Element : C , Factor : 14.00

Element	Wt 8	At 8	K-Ratio	2	A	
\$03	32.15	40.24	0.0956	1.0670	0.6894	1.0094
C120	3.46	4,00	0.0190	1.0359	0.6419	1.0118
CaO	13.86	24.77	0.0897	1.0509	0.8295	1.0286
BaO	37.78	24.69	0.2745	0.8272	0.9784	1.0023
Fe203	4.62	2.90	0.0276	0.9714	0.8836	1.0021
Pb02	8.13	3.41	0.0534	0.7469	1.0147	1.0000
Total	100.00	100.00				


نمودج للتحقيل ب EDX





FTIR ماستخدام











اجزاء مفقودة ألوان مفقودة حفروثقوب ألوان مضافة خدوش و حذوذ تأكل سطحي تسييل بالألوان تنقیر شروخ انفسالات

# خطوات ترميم ومعالجه اللوحات الجداريه:

بدأت عمليات المعالجة باللوحات المنزوعة والمتواجدة بالقلعة حيث تم تجهيز معمل للترميم بمكان وجود اللوحات مع الاستعانة بالخيرة الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وتم في البداية إجراء كافة خطوات التوثيق العلمي أعقب ذلك اختزال طبقة الشيد من خلفية اللوحات مع الاحتفاظ بالمونة الناتجة عن هذه العملية لاستخدامها في إعادة ملء الشروخ والانفصالات بعد أن يضاف إليها البريمال تمهيداً لتقوية وتدعيم اللوحات الجدارية من الخلف من خلال عمل حامل جديد باستخدام الياف صناعية مثل fiber glass والمساعدة على تثبيتها باستخدام مادة إيبوكسية وثركها لتجف.

- وبعد انتهاء عملية التدعيم من الخلف تم البدء في المعالجة من الوجة وهى نفس الخطوات التي استخدمت مع النماذج الثلاثة حيث تم إزالة طبقة الشاش المثبتة اثناء عملية النزع باستخدام كمادة من الأسيتون والطولوين.


تلا ذلك التنظيف الكيميائي لإزالة الاتساخات شديدة الالتصاق باستخدام المديبات العضوية المناسبة مع كربونات أمونيوم هيدروجينية NH4HCO3 كما تم سد الشروخ بسطح الرسوم وحقن أماكن التطبيل باستخدام كازينات الكالسيوم وإجراء الرتوش اللونية لها.

أما اللوحات المتواجدة بالموقع فقد كان بعضها بحاجة للنزع لمعالجة الجدار الحامل لها ولتدهور حالتها بشكل كبير تم تثبيت طبقة من الشاش والكثان بحرص شديد واستقبال الأجزاء التي يتم فصلها على حامل خشبي مبطن بالإسفنج ليتم معالجتها بنفس اسلوب معالجة اللوحات المتواجدة بالقلعة.


ثم بدأت خطوة إعادة تثبيت اللوحات المنزوعة من خلال كانات حديدية مجلفنة مثبتة باللوحات من الخلف يتم تثبيتها بالحائط من خلال مسامير خاصة ، على أن يتم مل، الفراغ بين اللوحة والحائط بمادة خفيفة مثل الفوم حتى لا تشكل ضغطًا على اللوحات من الخلف .

### Intervention Lyer

أما الرسوم الجدارية بالمقعد الصيفي فقد تم الكشف عنها حيث كانت مغطاة تماما بطبقات من الجير نتيجة لتعديات الأهالي وتمت الإزالة الميكانيكية لتلك الطبقات باستخدام المشارط والفرش الناعمة. ثم استخدام المتظيف الكيميائي لإزالة الاتساخات الصعبة وعمل الرئوش اللونية وأخيرا تم العزل النهائي لكافة مسطحات الرسوم الجدارية بالمنزل.



مراحل معالجة الرسوم الجدارية




اعداد ورشة عمل خاصة لترميم الصور الجدارية من مكان تخزينها بالقلعة

110

مترال الست ويسيلنة



استخراج اللوحات من الصناديق الخشبية








مراحل معالجة الرسوم الجدارية











أعمال الكشف عن اللوحات الجدارية في المقعد المبيقي








تماذج من الرسوم الجدارية بعد الترميم





جزء من اللوحات الجدارية بعد الترميم

16.

منزل المنت وسيلة



اللوحة الجدارية المكتشفة بالمقعد الصيفى بعد إزالة طيقات الدهانات الحبيثة من عليها

181

منزل البنت وسيلية

تماذج لجالة الأسقف المزخرفة قبل الترميم

# ترميم ومعالجه الأسقف المزخرفة:

يحتوى منزل الست وسيلة على ثلاثة أسقف رَخرفيه هي الباقية بالمنزل منها سقف القاعة الرئيسية وسقف المقعد الصيفي وسقف السدلة بالقاعة الكبرى بالمنزل .

# مظاهر التدهور بالأسقف الزخرفية:

الأسقف الزخرفيه بمنزل الست وسيلة عانت من العديد من مظاهر التدهور و هي كالتالي:


- وجود أثرية واتساخات و خيوط العنكبوت تغطى الزخارف.
- وجود فقد في طيقات التحضير والألوان في بعض الأجزاء،
  - وجود قائرور لونية معرضة السقوط،
    - . وجـــود سنـــاج يغطى أجزاء من الزخـارف،
    - وجــود أثــار فطريـات وإصابات حشرية.












التوثيق المعمارى لنموذج من الأسقف المزخرهة موضحاً عليه مظاهر التلف

# خطوات المعالجة والترميم :

- إجراء عملية التوثيق الفوتوغرافي والمعماري لهذه الأسقف لتوضيح مظاهر التدهور قبل البدء في ترميمها
- إجراء التنظيف الميكانيكي لإزالة الأثرية والانساخات وخيوط العنكبوت
   وذلك باستخدام الفرش الناعمة والمشارط والفرر مختلفة الأشكال.
- إجراء عملية التثبيت المبدئي للقشور اللونية المعرضة ثلانفصال ثم يلى
   ذلك التثبيت الحراري وذلك باستخدام الأسبائيولا الحرارية.
- إجراء التنظيف الكيمائي لإزالة الانساخات الملتصقة بسطح الزخارف والورثيشات القديمة مع الحرص الشديد في استخدام المحاليل الكيميائية للمحافظة على طبقة الألوان.
  - إجراء بعض الرتوش اللونية لبعض الأجزاء المفقودة.
  - إجراء عملية العزل النهائي للمحافظة على سطح الرّخارف.














تماذح من الأسقف المزخرفة بعد الترميم






# ترميم ومعالجه الأخشاب الغير مزخرفة،

أهم مظاهر التلف بها تمثلت في فقد بعض الأجزاء من المشربية والشبابيك الخرط إضافة إلى تراكم الاتساخات بصورة كثيفة كما أن بعض الأجزاء تم دهانها بدهانات حديثة كما انتشرت الإصابات الحشرية التي يستدل عليها من الثقوب التي تحدثها بالأخشاب .









هى الأعلى إلى اليمين الجزء المثبقى من الباب الرئيسي قبل الترميم وإلى اليسار أحد شبابيك الخرط قبل الترميم وفى الأسغل المشربية الخشبية قبل الترميم



الباب الرئيسي بعد الترميم




إزالة الدهانات وأعمال ترميم المشربية

### خطوات المعالجة:

بعد إجراء كافه التوثيقات اللازمة تم إزالة الدهانات المستحدثة وإجراء التنظيف باستخدام المذيبات العضوية الملائمة تلا ذلك استكمال الأجزاء الناقصة من المشربية والشبابيك الخرط والباب الرئيسي بنفس نوعيه الخشب القديم .

كما تم التعقيم ضد الإصابات القطرية والحشرية اعقب ذلك الدهان باستخدام الجملكة الشفافة .



# ترميم ومعالجة الأحجار والطوب الأجرء

تضافرت عوامل التلف المختلفة في التأثير على عناصر منزل الستوسيلة ومنها الحوائط الحجرية والطوب الآجر بالواجهات الخارجية والداخلية حيث أدى إرتفاع منسوب المياء الأرضية إلى تكلس الأملاح بشكل كثيف مؤدية إلى تآكل أسطح الأحجار كما تراكمت الإتساخات والبقع المختلفة.

وقد إعتمدت عمليات المعالجة على البدء باستخلاص الأملاح باستخدام مادة البنتوئيت والرمل ثلا ذلك التنظيف بأسلوب بثق الحبيبات كما ثم إزالة اليقايا الأسمنتية بالحوائط الحجرية والطوب الآجر وإعادة ملتها بمونة نتشابه مع المونات القديمة.







نماذج من الحوائط الحجرية والطوب الأجر قبل الترميم









في الأعلسي مراحل معالجة الأحجار والطوب الأجرفي الأسفل نماذج من الحوائط الحجرية بعد الترميم





# قرميم العامود الرخامي بالمقعد: نفس عوامل التلف التي آثرت على الأحجار تركت أثرها على هذا العامود حيث تراكمت الاتساخات والبقع شديدة الالتصاق مما استدعى البدء بالتنظيف الميكانيكي تمهيدا لتطبيق كمادة مكونة (بيكريونات الصوديوم + EDTA + بنتونيت + رمل) نترك لمدة ٨ ساعات يلي ذلك إذالتها



فى الأعلى العامود الرخامي قبل الترميم في الأسقل تطبيق كمادة تتطيف الرخام

وتنظيف مكانها جيدا .








### ترميم العناصر الجصية ،

والمتمثلة في الجامة الجصية التي توجد بالقاعة الكبرى بالمنزل بالضلع الشمالي الغربي وهى عبارة عن زخارف نباتية يحيط بها إطار هندسي يحيط به شكل ورقيات نباتية كذلك القباب الجصية التي تغطى الحمام.

### مظاهر التدهور ا


- وجود أتربة واتساخات شديدة الالتصاق على سطح الجامة الجصية والقياب،
- وجود شروخ وانفصالات إضافة إلى فقد بعض الوحدات سواء بالجامة أوالقباب.
  - فقد الزجاج الملون بالقباب،





- الجامـــة الجصية قبل الترميــــم

- قباب الحمام الجسية قبل الترميم



107

منزل السد وسيلة

- اجراء عملية التوثيق الفوتوغرافي والمعماري

إجراء عملية التنظيف الميكانيكي لإزالة الأنرية والانساحات السطحية
 إجراء عملية حمّن للشروخ والمواصل باستخدام معلول البريمال AC33
 إجراء عملية التنظيف الكيميائي لإزالة الانساخات الملتصفة باستخدام
 المذيبات العضوية المناسية

- تقوية الأجزاء الصعيفة مع عزل الحامة باستخدام اليار الويد B72 والقياب باستخدام مادة طاردة للماء.









خطوات ترميم ومعالجة الجاما والقباب بالحمام الجآما الجمنية والقباب نعن الترميم


Vol

منزل الست وسيلة













هى الأعلى الجامة الجصية وتقصيل منها بعد الترميم هي الأسفل القياب الجمنية للحمام بعد الترميم




104

متزل الست وسيلة








177

منزل الست وسيلة





# رئيس اللجنة التنفيذية

لمشروع القاهرة التاريخية ؛ أ. فاروق عبدالسلام

مدير المشروع : آ. أيمن عبدالمنعم

المادة العلمية : م. طارق المري

أ. محمد سعد الرشيدي
 أ. أيمن يوسف الطوخي

تصميـــــم جرافيـــــك : م، عبدالله ياسين السيد

أ. أيمن عصمت القرنشاوي

آ، جوزيف باهر توفيق

إشراف على تنفيذ الكتاب : أ. علاء شقوير

إشــــراف طياعي : ا، أمال صفوت الألفي

اللجنة العلمية

لمشروع القاهرة التاريخية : أ. عبدالله العطار

أ . د ، السيد القصيي

أد. محمد توفيق عبدالجواد

ا د ، حسام عزمی

أ د ، مختار الكسباني

أ د . جمال عبدالرحيم

أ د ، عبدالعزيز عبدالدايم

أ د ، سعيد المغربي

اد احمد شعیب

آد، عبدالظاهر عبدالستار

م.محمد إسماعيل

م. كمال طلبة

م، حسين أحمد حسين

فريــق العمـــل بالعوقـــع : أ. محمد السيد الشبل


م، محمد أحمد برعي

أ. بدوى إبراهيم بدوي

# فريق العمل

170

منزل السدوسيلة



كلمة السيد وزير الثقافة	٣
كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار	٥
كلمة المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية	γ
المنازل الإسلامية في القاهرة	11
الدراسة الثاريخية	20
دراسات الوضع الراهن وفلسفة الحفاظ والترميم	VI
أعمال الترميم الدقيق	170
فريق العمل	170